

令和元年度米子市定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	養和病院	病院	上後藤三丁目5-1	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R2.2.14	
有	米子病院	病院	日原319-1	要是正の指摘あり	・非常用照明が撤去されている箇所がある	有	R1.12.13	
有	医療法人厚生会米子中海クリニック・老人保健施設あわしま・住宅型有料老人ホームうちはま	診療所・老人保健介護施設	彦名町1250	要是正の指摘あり +既存不適格	・外壁タイルに浮き等が見受けられる箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.11.5	
有	医療法人同愛会 博愛病院	病院	両三柳1880	要是正の指摘あり +既存不適格	・地下汚水槽通気管ベンチレーターの破損が見受けられる ・外壁吹付材に劣化及び膨れが見受けられる ・救急入口底の天井材が脱落する恐れがある ・排煙窓が開閉しない箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる ・外壁タイルの打診調査等が必要です	有	R1.12.12	一部是正済み
有	皆生温泉病院	病院	皆生新田三丁目7-8	要是正の指摘あり +既存不適格	・屋上フェンス、笠木、TVアンテナ、設備機器及び出入口ドアに著しい錆などが見受けられる ・開放装置の不具合及び物品等により操作できない排煙設備が多数見受けられる ・窓ガラスが割れている箇所がある・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる ・煙突頂部のコンクリートが剥落している ・避難経路の扉にシリンダー錠が設けられており避難に支障がある ・排煙上支障のある間仕切壁が設置されている ・階段に物品が放置されており避難に支障がある	無	R1.12.11	
有	新田外科胃腸科病院	病院・介護老人保健施設	中島二丁目1-46	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮きが見受けられる箇所がある	無	R2.3.12	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	独立行政法人国立病院機構米子医療センター	病院	車尾四丁目-17-1	要是正の指摘あり	・排煙窓の開放装置が家具等により操作に支障がある箇所が見受けられる ・排煙窓が一部作動しない箇所が見受けられる	有	R1.10.25	是正済み
有	鳥取大学医学部附属病院病棟	病院	西町36-1	要是正の指摘あり	・常時閉鎖式防火扉が閉鎖していない箇所が見受けられる ・非常用エレベーターホールに物品があり避難等に支障がある	有	R1.11.29	是正済み
有	鳥取大学医学部附属病院RI診療棟	病院	西町36-1	要是正の指摘あり	・階段室内に物品等があり避難に支障がある	有	R1.11.29	是正済み
有	鳥取大学医学部附属病院第2中央診療棟	病院	西町36-1	指摘なし			R1.11.29	
有	鳥取大学医学部附属病院外来・中央診療棟	病院	西町36-1	指摘なし			R1.11.29	
有	錦海リハビリテーション病院	病院	錦海町三丁目4-5	指摘なし			R1.10.1	
有	社会医療法人米子東病院及びル・サンテリオンよどえ	病院・介護老人保健施設	淀江町佐陀2169	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮きが見られる箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる	有	R1.10.31	
有	独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院	病院	皆生新田一丁目8-1	要是正の指摘あり	・屋上防水に劣化している箇所が見受けられる ・屋根シートの剥がれが見受けられる ・屋根コロニアルの破損が見受けられる ・パラペット上部及び軒裏部分にひび割れ等が見受けられる ・外壁タイル及びコンクリート部分等に爆裂、ひび割れ及び浮き等が見受けられる ・バルコニー手すりコンクリートの浮きが見受けられる ・屋上設備配管吊金具等に腐食が見受けられる ・屋上トップライトが破損している箇所がある ・ステンレス破風が破損している箇所がある ・屋上階段に錆等劣化した箇所が見受けられる ・樋が破損している箇所がある ・避雷針が腐食している ・鉄扉が腐食している	無	R1.12.18	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	弓浜ホスピタウン・弓浜ホスピタウンケアハウス	介護老人保健施設	大崎1511-1	要是正の指摘あり +既存不適格	・防火扉が閉鎖しない箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる ・廊下に物品等があり避難に支障がある	有	R1.12.6	
有	仁風荘	介護老人保健施設	上後藤三丁目-5-1	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R2.2.12	
有	医療法人同愛会 介護老人保健施設やわらぎ	介護老人保健施設	新開四丁目-11-13	要是正の指摘あり +既存不適格	・西側進入路等に舗装の沈下が見受けられる ・屋上防水に浮きが見受けられる ・外壁コンクリート等に脱落、浮き及びクラックが見受けられる ・屋外設備等に錆が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.12.3	
有	ミオ・ファティリティ・クリニック	診療所	車尾南二丁目1-1	指摘なし			R1.12.19	
有	神鳥眼科医院	診療所	博労町四丁目331	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	無	R2.3.25	
有	医療法人社団藤井外科医院	診療所	奥谷1157	要是正の指摘あり	・屋上鉄骨屋根及び看板支持部材の錆が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる	有	R1.10.9	
有	医療法人社団愛生会 母と子の長田産科婦人科クリニック	診療所	上後藤八丁目5-1	要是正の指摘あり	・外壁タイル等にひび割れ及び落下が見受けられる ・屋上手摺等に腐食及び破損が見受けられる箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.11.27	
有	医療法人中曽産科婦人科医院	診療所	西福原四丁目8-41	指摘なし			R1.12.21	
有	マリ医院	診療所・介護老人保健施設	淀江町今津150	要是正の指摘あり	・屋外階段の鉄骨が腐食している箇所がある	有	R1.11.8	
	米子西クリニック	診療所	彦名町1480-3					

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	ホテルわこう	ホテル、旅館	東福原二丁目1-1	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外設備の架台に錆、腐食及び劣化が見られる</li> <li>・外壁タイル及びコンクリート部分にクラック、浮き及び剥離等が見られる</li> <li>・窓ガラスの割れが見られる</li> <li>・外部手すり取付部のモルタルに割れが見られる</li> <li>・内壁タイル及びコンクリート部分にクラックが見られる</li> <li>・防火戸が錆、腐食及び劣化等により開閉不良及び閉鎖しない箇所がある</li> <li>・常時閉鎖式防火扉が開放したままで使用されている箇所がある</li> <li>・排煙窓がない及び排煙に有効な窓が不足している箇所がある</li> <li>・排煙窓の開閉装置が損傷している箇所がある</li> <li>・サッシ開閉装置の破損及び劣化が見られる</li> <li>・非常用照明がないまたは点灯しない箇所がある</li> <li>・廊下等に物品等があり避難に支障がある</li> </ul>	有	R1.11.27	
有	ビジネスホテルアジェンダ駅前館	ホテル、旅館	明治町181	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁の鉄筋が露出している箇所が見受けられる</li> <li>・外壁タイルのひび割れ及び浮きが見受けられる箇所がある</li> <li>・トランス架台部分に錆が見受けられる</li> <li>・屋外階段に錆び、腐食及びボルト抜け等が見受けられる箇所がある</li> <li>・屋上の防水押さえコンクリートの割れ及び目地の劣化が見受けられる</li> <li>・モルタル笠木の浮き上がり及び破損が見受けられる</li> <li>・内壁にひび割れが見受けられる箇所がある</li> <li>・アルミサッシ開閉装置の破損及び窓ガラスの割れが見受けられる</li> <li>・換気扇に防火設備が設置されていない箇所がある</li> <li>・防火区画壁の配管が貫通する部分の防火措置が行われていない箇所がある</li> <li>・屋外階段の幅員が確保できていない箇所がある</li> <li>・屋外階段への避難において開錠が困難な箇所がある</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所がある</li> </ul>	有	R1.11.11	
有	サンホテル青木	ホテル、旅館	明治町313	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋上に木造の倉庫がある</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる</li> </ul>	有	R2.3.18	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	ホテル真田	ホテル、旅館	明治町197	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	無	R2.3.27	
有	ホテルカクバン	ホテル、旅館	角盤町二丁目10	既存不適格			R2.3.7	
有	ホテル松本	ホテル、旅館	明治町136	要是正の指摘あり +既存不適格	・屋上コンクリート笠木が脱落している箇所がある	有	R1.10.30	
有	スマイルホテル米子	ホテル、旅館	西福原一丁目1-55	既存不適格			R1.10.10	
有	ホテルフロンティア	ホテル、旅館	明治町127	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋上パラペット笠木のモルタル部分に浮きが見受けられる</li> <li>・屋上広告物及び機械室の鉄骨部分に錆等が見受けられる</li> <li>・外壁タイル及び外部階段コンクリート部分にひび割れ及び鉄筋が露出している箇所が見受けられる</li> <li>・窓ガラスが割れている箇所が見受けられる</li> <li>・高架水槽のタンクに漏水が見受けられる</li> <li>・受水槽が傾斜している</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所がある</li> </ul>	有	R2.4.15	
有	ホテルアクシス	ホテル、旅館	錦町二丁目3-1	要是正の指摘あり +既存不適格	・屋外階段のコンクリート部分に爆裂が見受けられる箇所がある	有	R1.10.9	
	米子ニューアーバンホテル	ホテル、旅館	中町28					
有	米子ワシントンビル	ホテル、旅館	明治町125	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防火扉が閉鎖しない箇所が見受けられる</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる</li> </ul>	有	R1.12.19	
有	ホテルハーベストイン米子	ホテル、旅館	弥生町8-27	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁タイル剥離、ひび割れ及び浮きなどが見受けられる</li> <li>・9階屋外扉の枠、ドアクローザー及びドアノブに腐食及び破損が見受けられる</li> <li>・常時閉鎖防火扉が閉鎖しない箇所が見受けられる</li> <li>・外構に地盤沈下が見受けられる箇所がある</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる</li> </ul>	有	R1.9.26	
有	ホテルアジェンダ	ホテル、旅館	富士見町二丁目160	要是正の指摘あり +既存不適格	・避難器具が劣化している	有	R1.10.9	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
	ビジネス旅館さつま	ホテル、旅館	米原九丁目5-37					
有	旅館岡山屋	ホテル、旅館	茶町65	指摘なし			R2.3.10	
有	翠幸園	ホテル、旅館	蚊屋282-1	既存不適格			R2.3.18	
有	米子タウンホテル	ホテル、旅館	明治町255	要是正の指摘あり +既存不適格	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.10.9	
有	グリーンホテル米子	ホテル、旅館	万能町151-2	要是正の指摘あり +既存不適格	・地盤沈下による亀裂が見受けられる ・外壁タイルに割れ及び浮きが見受けられる ・屋上設備機器、架台及び配管等に腐食が見受けられる	有	R1.12.25	
有	クックDoドウドオ米子	ホテル、旅館	新開三丁目9-21	指摘なし			R2.3.27	
有	賓館KAIKE 旧館	ホテル、旅館	新開二丁目17-8	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.11.15	
有	HILLS HOTEL EVE	ホテル、旅館	泉706-428	指摘なし			R2.2.14	
有	賓館DAISEN	ホテル、旅館	尾高2056	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.11.14	
有	湯喜望白扇	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目12-33	要是正の指摘あり +既存不適格	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.10.24	
有	松月旅館	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目4-25	要是正の指摘あり +既存不適格	・外壁モルタル部分等に浮きが見受けられる箇所がある ・窓ガラスが割れている箇所がある ・排煙窓が開閉しない箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R2.4.1	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	皆生温泉 東光園	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目17-7	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブロック塀に割れ及び傾きが見受けられる</li> <li>・躯体の爆裂や剥落が見受けられる箇所がある</li> <li>・外壁パネルが落下している箇所が見受けられる</li> <li>・笠木コンクリートの爆裂や剥落が見受けられる箇所がある</li> <li>・雨漏りしている箇所が見受けられる</li> <li>・防火戸が取り外されている箇所及び閉鎖できない箇所が見受けられる</li> <li>・廊下及び階段に物品等が放置されており避難に支障がある箇所がある</li> <li>・防煙垂れ壁が取り外されている箇所がある</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる</li> <li>・避雷針が倒れている</li> <li>・PS内の配管床貫通処理がなされていない箇所が見受けられる</li> </ul>	有	R1.11.14	
	三井別館	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目15-55					
有	皆生グランドホテル天水	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目18-45	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリートブロック塀が欠損している箇所が見受けられる</li> <li>・屋上防水シートの浮き及び破れが見受けられる</li> <li>・高架水槽の外装パネルが破損している</li> <li>・鉄筋が露出している庇及びパラペットが多数見受けられる</li> <li>・外壁コンクリート部分にクラック及び剥落している箇所が見受けられる</li> <li>・外壁タイルに浮きが多数見受けられる</li> <li>・天井の鉄筋が露出している部分が見受けられる</li> <li>・窓ガラスが割れている箇所が見受けられる</li> <li>・防火扉の閉鎖不良が見受けられる</li> <li>・排煙窓が開閉しない箇所が見受けられる</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる</li> <li>・設備配管等に腐食が見受けられる</li> </ul>	有	R2.3.30	
	芙蓉別館	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目14-10					
	海潮園	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目3-3					

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	いこい亭菊萬	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目27-1	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・躯体鉄骨が劣化している箇所が見受けられる</li> <li>・鋼製建具が劣化等により開閉不良が見受けられる</li> <li>・防火扉が物品等により閉鎖できない箇所がある</li> <li>・廊下及び階段付近に物品等があり避難に支障がある</li> <li>・物品により排煙窓の操作が困難な箇所が見受けられるがある</li> <li>・ハッチ式排煙設備のワイヤー固定不良が見受けられる</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる</li> </ul>	有	R1.12.11	
有	皆生菊乃家	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目29-10	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁等のコンクリートに爆裂が見受けられる</li> <li>・排煙窓がはめ込み障子により有効に開放しない箇所が見受けられる</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる</li> </ul>	有	R1.12.25	
	旅館浦島	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目23-23					
	松涛園	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目25-15					
有	皆生シーサイドホテル(東館)	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目4-3	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・網入りガラスにひび割れ及び枠等の劣化が見受けられる箇所がある</li> <li>・PS内床貫通部の充填が不十分である箇所がある</li> <li>・防火戸の枠が劣化している箇所が見受けられる</li> <li>・廊下及び階段に物品等があり避難等に支障がある</li> <li>・開閉できない排煙窓が見受けられる</li> <li>・非常用照明が設置されていない箇所や点灯しない箇所が多数見受けられる</li> <li>・階段室内に木製建具が設置されており避難等に支障がある</li> <li>・鉄骨階段に著しい腐食が見受けられる</li> </ul>	有	R1.12.12	
有	皆生シーサイドホテル(西館)	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目29-1	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁コンクリートに爆裂等が見受けられる</li> <li>・PS内床貫通部の充填が不十分である箇所がある</li> <li>・開閉できない排煙窓が見受けられる</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所がある</li> </ul>	有	R1.12.12	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	皆生つるや	ホテル、旅館	皆生温泉二丁目5-1	要是正の指摘あり +既存不適格	・外壁タイルに浮きが見られる箇所がある	無	R2.3.19	
有	華水亭	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目19-10	要是正の指摘あり +既存不適格	・外壁及び塀にクラック等が見受けられる ・外壁及び庇などに鉄筋が露出している箇所がある ・外壁タイルの浮き及び割れが見受けられる箇所がある ・窓ガラスが割れている箇所がある ・天井ボードが脱落している箇所が見受けられる ・排煙窓が開閉しない箇所が多数見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R2.3.31	
有	HOTEL ZEST	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目7-10	要是正の指摘あり	・非常用照明が設置されていない箇所や点灯しない箇所が見受けられる	有	R2.2.6	
有	HOTEL THE MARKS	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目13-22	指摘なし			R2.3.27	
有	お一ゆ・ホテル	ホテル、旅館	皆生温泉一丁目18-1	既存不適格			R1.11.27	
	米子ユニバーサルホテル	ホテル、旅館	万能町121					
有	ANAクラウンプラザホテル米子	ホテル、旅館	久米町53-2	要是正の指摘あり +既存不適格	・外壁タイル及びパネル部分に浮き及び割れなどが見受けられる(外壁タイル等の打診検査が必要です) ・西側階段室からの避難経路部分に駐車スペース等があり避難に支障がある ・常時閉鎖式防火戸が開放されている箇所がある ・防火戸のレバーハンドルが破損している箇所がある ・避難器具及び非常用進入口付近に物品等があり避難に支障がある ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる	有	R1.10.23	
有	賓館KAIKE 新館	ホテル、旅館	新開二丁目17-8	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.11.15	
有	賓館KAIKE EX	ホテル、旅館	新開二丁目17-30	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.11.15	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	東横イン米子駅前	ホテル、旅館	明治町100	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮きが見られる箇所がある ・排煙口が開閉しない箇所が見受けられる	有	R1.10.31	
有	ホテルhu米子新館	ホテル、旅館	福万935-1	指摘なし			R1.11.6	
有	ホテルhu米子旧館	ホテル、旅館	福万935-1	指摘なし			R1.11.6	
有	ホテルアロハイン米子	ホテル、旅館	淀江町小波432-71	要是正の指摘あり	・コンクリートブロック塀の基礎部分に破損等が見受けられる ・敷地内に地盤沈下している箇所が見受けられる ・高架水槽の架台に錆が見受けられる ・軒先、軒裏及び外壁等にクラック及び破損している箇所が見受けられる ・階段上部の内壁にクラックが見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R1.10.25	
有	皆生風雅	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目16-1	要是正の指摘あり	・コンクリートブロック塀の控壁がない箇所が見受けられる ・コンクリートブロック塀にひび割れ及び傾斜が見受けられる箇所がある ・外壁にひび割れ及び浮きが見受けられる箇所がある ・屋上防水が破損している箇所が見受けられる ・非常用出入口の赤色灯が点灯しない箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所がある ・非常口、防火扉付近及び避難経路の階段に物品等があり避難に支障がある	無	R1.9.20	
有	シャトー・おだか	ホテル、旅館	尾高2377	要是正の指摘あり	・排煙窓開放装置の不具合が多数見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる	有	R2.4.6	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	ホテルウェルネスほうき路	ホテル、旅館	皆生新田三丁目22-12	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・底部分のコンクリートに亀裂が見受けられる</li> <li>・外壁及び内壁タイルに亀裂及び浮きが見られる箇所がある</li> <li>・内樋の塗膜防水が破損している箇所がある</li> <li>・排煙設備の開放装置が壊れている箇所がある</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所がある</li> </ul>	有	R1.10.11	
有	ぱるうあ中央店	ホテル、旅館	東倉吉町127	指摘なし			R2.3.27	
有	スーパーホテル米子駅前	ホテル、旅館	万能町112	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁にクラックが見受けられる</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる</li> </ul>	無	R2.2.19	
有	皆生温泉 かいけ彩朝楽	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目29-11	既存不適格			R1.7.26	
有	ホテル アヤン	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目-4-25	要是正の指摘あり +既存不適格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋上鉄骨部分に錆が見受けられる</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる</li> </ul>	有	R1.12.3	
	ベイサイドスクエア皆生ホテル	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目-21-1					
有	サービス付き高齢者向け住宅白鳳	寄宿舍	皆生温泉三丁目15-50	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軒裏、天井及び内壁に破損や劣化が見受けられる箇所がある</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所及び照度不足の箇所が見受けられる</li> <li>・排煙設備の手動開放装置が物品等により操作できない箇所がある</li> </ul>	有	R1.12.9	
有	米子ヘルスケアホームつつじ	寄宿舍	米原六丁目9-23	指摘なし			R1.12.5	
有	米子複合施設つつじ	寄宿舍	米原六丁目9-23	指摘なし			R1.12.5	
有	いきいきケアホーム灘町	寄宿舍	灘町三丁目76	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難経路及び避難出口付近に物品等があり避難に支障がある</li> <li>・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる</li> </ul>	有	R1.12.4	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	りんどうの郷	寄宿舍	灘町一丁目105	指摘なし			R1.10.9	
有	真誠会セントラルレジデンス	寄宿舍	西福原八丁目16-66	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>浴室換気扇の防火ダンパーのヒューズが切れている</li> <li>非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる</li> </ul>	有	R1.12.6	
有	サービス付高齢者向け住宅まちなか	寄宿舍	紺屋町31番3	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋外階段1階腰壁部分にクラックが見受けられる</li> <li>外壁タイルに浮きが見受けられる箇所がある</li> </ul>	無	R2.3.23	
有	いきいきシニアステージ上後藤	寄宿舍	上後藤四丁目16-1	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地内の地盤沈下により擁壁のクラック及びフェンスの傾斜が見受けられる箇所がある</li> <li>外壁材にクラックが見受けられる箇所がある</li> <li>排煙窓の手動開放装置が故障している箇所がある</li> <li>非常用照明が点灯しない箇所及び器具の取り付けが不十分な箇所がある</li> <li>避難経路に物品等があり避難に支障がある</li> </ul>	有	R1.12.4	
有	メディケアコートにじの里おおたか	寄宿舍	尾高1812	指摘なし			R1.10.7	