

令和2年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	平安祭典伯耆会館	集会場等	赤井手888-4	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる ・排煙窓が開放しない箇所が見受けられる	有	R3.1.20	
有	鳥取県西部医師会館	集会場等	久米町136	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	無	R3.3.12	
有	ユーベルプラザさんいん	集会場等	米原5丁目5-1	要是正の指摘あり	・照明器具が落下しそうな箇所がある ・排煙窓が開放しない箇所が見受けられる	有	R3.1.20	
有	葬仙米子葬祭会館	集会場等	長砂町1075	要是正の指摘あり	・排煙窓が作動不良の箇所が見受けられる ・排煙窓の手動開放装置を容易に操作できない箇所が見受けられる	有	R3.3.19	是正済み
有	ぴあべール米子	集会場等	両三柳103	指摘なし		—	R2.12.18	
有	JU米子高島屋	百貨店	角盤町1丁目30	要是正の指摘あり + 既存不適格	・外壁及び内壁のコンクリートにクラック等が見受けられる ・天井コンクリートが剥離している箇所が見受けられる ・天井ボードが破損している箇所が見受けられる ・防火戸のドアクローザーが破損している箇所が見受けられる ・防煙垂れ壁の寸法が不足している箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない及び物品により照度が確保できない箇所が見受けられる	無	R2.5.12	
有	米子しんまち天満屋	百貨店	西福原2丁目1-10	要是正の指摘あり	・屋上発電機煙突の支持金物に腐食が見受けられる ・立体駐車場鉄骨部分の耐火被覆の剥離が見受けられる	有	R2.12.22	
有	ホープタウン	マーケット	米原2丁目1-1	要是正の指摘あり	・屋上防水に浮きが見受けられる箇所がある ・バラベツト笠木及び外壁にクラックが多数見受けられる ・屋外避難階段及び広告塔などの鉄部に腐食が見受けられる ・屋上フェンス及び手すりに劣化が見受けられる	有	R2.10.1	
有	ニトリ米子店	マーケット	西福原7丁目14-39	指摘なし		—	R2.10.14	

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
	マキシム	公衆浴場	皆生温泉3丁目9-2					
	ア・ズール	公衆浴場	皆生温泉3丁目2-21					
	ダイヤモンドクラブ	公衆浴場	皆生温泉3丁目2-10					