

令和4年度米子市定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	養和病院	病院	上後藤三丁目5-1	要是正の指摘あり	・外壁コンクリート部に剥落及び露出鉄筋が見受けられる	有	R5.3.1	
有	米子病院	病院	日原319-1	要是正の指摘あり	・外壁タイル部に浮き等の劣化が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.12.13	
有	医療法人厚生会米子中海クリニック・老人保健施設あわしま・住宅型有料老人ホームうちはま	診療所・老人ホーム・老人保健施設	彦名町1250	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁タイルに浮き等が見受けられる箇所がある ・排煙窓のハンドルが操作できない箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.22	
有	医療法人育生会 高島病院	病院	西町6番地	要是正の指摘あり	・非常用照明のバッテリーランプが消灯している箇所が見受けられる ・屋上扉が錆等により変形している	有	R4.11.24	
有	社会医療法人同愛会 博愛病院	病院	両三柳1880	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁タイル部ひび割れ、欠損及び浮きが見受けられる ・排煙窓の開閉に支障がある箇所が見受けられる ・非常用照明装置の作動不良が見受けられる	有	R4.12.7	一部は正済み
有	皆生温泉病院	病院	皆生新田三丁目7-8	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・屋上フェンス、笠木、TVアンテナ、設備機器及び出入口ドアに著しい錆などが見受けられる ・開放装置の不具合及び物品等により操作できない排煙設備が多数見受けられる ・窓ガラスが割れている箇所がある・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる ・煙突頂部のコンクリートが剥落している ・避難経路の扉にシリンダー錠が設けられており避難に支障がある ・排煙上支障のある間仕切壁が設置されている ・階段に物品が放置されており避難に支障がある	有	R5.2.24	
有	新田外科胃腸科病院	病院・介護老人保健施設	中島二丁目1-46	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮きが見受けられる箇所がある ・目隠しルーバー及び看板支持部材に錆等の劣化が見受けられる	有	R4.11.21	是正済み
有	独立行政法人国立病院機構 米子医療センター	病院	車尾四丁目17-1	要是正の指摘あり	・防煙垂れ壁と壁の間に隙間がある箇所が見受けられる ・自然排煙口の手動開放装置が家具等により操作に支障がある箇所が見受けられる ・連動式の自然排煙口が一部作動しない箇所が見受けられる	有	R4.11.4	是正済み

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	鳥取大学医学部附属病院病棟	病院	西町36-1	要是正の指摘あり	・外壁のタイル部に浮き等の劣化が見受けられる ・物品等の放置により避難に支障がある箇所が見受けられる	有	R4.11.10	是正済み
有	鳥取大学医学部附属病院RI診療棟	病院	西町36-1	要是正の指摘あり	・外壁のモルタル部及びタイル部に浮き等の劣化が見受けられる	有	R4.11.10	是正済み
有	鳥取大学医学部附属病院第2中央診療棟	病院	西町36-1	要是正の指摘あり	・外壁のタイル部に浮き等の劣化が見受けられる ・非常用進入口の窓ガラスが割れている箇所がある	有	R4.11.10	是正済み
有	鳥取大学医学部附属病院外来・中央診療棟	病院	西町36-1	要是正の指摘あり	・屋上アスファルト防水シートに劣化が見受けられる	有	R4.11.10	是正済み
有	錦海リハビリテーション病院	病院	錦海町三丁目4-5	指摘なし			R4.9.29	
有	社会医療法人米子東病院及びル・サンテリオンよどえ	病院・老人保健施設	淀江町佐陀2169	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮きが見られる箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.10.20	
有	独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院	病院	皆生新田一丁目8-1	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・パラペット上部及び軒裏に劣化が見受けられる ・駐輪場の躯体に腐食が見受けられる ・軒天材のめくれが見受けられる ・外壁タイル及びコンクリート部分等に爆裂、ひび割れ及び浮き等が見受けられる ・バルコニー手すりコンクリートの浮きが見受けられる ・屋上トップライトが破損している箇所がある ・屋上ベンチレーターが破損している箇所がある ・破風に破損等の劣化が見受けられる ・防水立上り部に破損等の劣化が見受けられる ・配管架台鉄骨に腐食が見受けられる ・屋根材に腐食が見受けられる ・避雷針が腐食している ・建物基礎立上り部が破損している	無	R4.12.16	
有	弓浜ホスピタウン・弓浜ホスピタウンケアハウス	老人ホーム	大崎1511-1	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.24	
有	ミオ・ファティリティ・クリニック	診療所	車尾南二丁目1-1	指摘なし			R4.10.11	
	神鳥眼科医院	診療所	博労町四丁目331					

報告状況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の有無	調査日	
有	医療法人社団 藤井外科医院	診療所	奥谷1157	要是正の指摘あり +既存不適格	・屋上鉄骨屋根及び看板支持部材に錆等の劣化が見受けられる ・排煙設備に作動不良がある箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる ・避難誘導灯が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.29	
有	医療法人社団愛生会 母と子の長田産科婦人科 クリニック	診療所	上後藤八丁目5-1	要是正の指摘あり	・屋上手摺等に腐食及び破損が見受けられる箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.2.1	
有	中曽産科婦人科医院	診療所	西福原四丁目8-41	指摘なし			R4.12.19	
有	マリ医院	診療所・介護老人保健施設	淀江町今津150	指摘なし			R4.10.31	
有	米子西クリニック	診療所	彦名町1480-3	要是正の指摘あり	・防火戸の開閉に支障がある箇所が見受けられる ・避難器具及び扉に表示等の設置がない箇所が見受けられる ・非常用照明の設置がない又は点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.20	是正済み
有	彦名レディスライフクリニック	診療所	彦名町2856-3	指摘なし			R4.12.8	
有	ホテルわこう	ホテル、旅館	東福原二丁目1-1	要是正の指摘あり +既存不適格	・外壁タイル及びコンクリート部分にクラック、浮き及び剥離等が見受けられる ・窓ガラスの割れが見受けられる ・外部鉄骨梁部に錆等の劣化が見受けられる ・ベランダ笠木モルタル部にクラックが見受けられる ・床裏の鉄骨耐火被覆材の剥離が見受けられる ・防火戸が錆、腐食及び劣化等により開閉不良及び閉鎖しない箇所がある ・常時閉鎖式防火扉が開放したままで使用されている箇所がある ・排煙窓がない及び排煙に有効な窓が不足している箇所がある ・排煙窓の開閉装置が損傷している箇所がある ・非常用進入口赤色表示が劣化している又は表示がない箇所がある ・非常用照明がないまたは点灯しない箇所がある ・階段室に物品等があり避難に支障がある	有	R4.11.11	

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	ビジネスホテルアジェンダ駅前館	ホテル、旅館	明治町181	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁の鉄筋が露出している箇所が見受けられる ・外壁タイルのひび割れ及び浮きが見受けられる ・自家発電機の外装及び換気扇のフードカバーに錆及び破損等見受けられる ・屋外階段に錆び、腐食及びボルト抜け等が見受けられる ・窓前の物品等の放置により開閉操作ができない窓がある ・モルタル笠木の浮き上がり及び破損が見受けられる ・軒天部避難ハッチ枠部に錆及び腐食等見受けられる ・アルミサッシ開閉装置の破損及び窓ガラスの割れが見受けられる ・換気扇に防火設備が設置されていない箇所がある ・防火区画壁の配管が貫通する部分の防火措置が行われていない箇所がある ・屋外階段の幅員が確保できていない箇所がある ・常時閉鎖式防火戸に閉鎖不良が見受けられる ・排煙オペレーター前の物品等の放置により開閉操作ができない窓がある ・非常用進入口の赤色表示に色落ち等見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所がある	有	R4.11.16	
	サンホテル青木	ホテル、旅館	明治町313					
	ホテル真田	ホテル、旅館	明治町197					
有	ホテルカクバン	ホテル、旅館	角盤町二丁目10	既存不適格			R4.10.15	
有	ホテル松本	ホテル、旅館	明治町136	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・非常用照明装置のバッテリーが切れている箇所がある	有	R4.10.12	
有	ホテルアルファーワン米子	ホテル、旅館	明治町195	要是正の指摘あり	・常時閉鎖式防火扉の閉鎖に支障がある箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所がある	無	R4.12.12	是正済み
有	ホテルアクシス	ホテル、旅館	錦町二丁目3-1	既存不適格			R5.4.14	
	米子ニューアーバンホテル	ホテル、旅館	中町28					

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	米子ワシントンビル	ホテル、旅館	明治町125	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・防火扉が閉鎖しない箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる	有	R4.12.20	
有	ホテルハーベストイン米子	ホテル、旅館	弥生町8-27	既存不適格			R4.12.1	
有	ホテルアジェンダ	ホテル、旅館	富士見町二丁目160	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・避難器具が劣化している	有	R4.12.2	
有	ビジネス旅館さつま	ホテル、旅館	米原九丁目5-37	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・耐火建築物になっていない増築部分がある	有	R5.1.17	
有	翠幸園	ホテル、旅館	蚊屋282-1	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・換気扇フード及びバルコニーの鉄部に錆等の腐食 が見受けられる ・内部天井に雨漏りが見受けられる	有	R4.12.14	
有	米子タウンホテル	ホテル、旅館	明治町255	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.10.31	
有	グリーンホテル米子	ホテル、旅館	万能町151-2	指摘なし			R4.12.17	
有	賓館KAIKE 旧館	ホテル、旅館	新開二丁目17-8	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.3.17	
有	HILLS HOTEL EVE	ホテル、旅館	泉喜多原706-428	指摘なし			R4.12.22	
有	賓館DAISEN	ホテル、旅館	尾高2056	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.3.15	
有	湯喜望白扇	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目12-33	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁及びCB塀に亀裂及び爆裂が見受けられる ・外壁ALCパネルに剥落が見受けられる ・屋上防水に表面劣化及びドレンの詰まりが見受けら れる ・スレート屋根に表面劣化が見受けられる ・内部コンクリート壁に亀裂及び漏水跡が見受けられ る ・避難経路に物品が放置されているため避難に支障 がある ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.12.12	

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	皆生松月	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目4-25	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・延焼線内ガラリに腐食及びヒューズの破損が見受けられる ・外壁にひび割れ及び浮き等が見受けられる ・外部に面する扉に錆等の腐食が見受けられる ・屋上防水に浮き等の劣化等が見受けられる ・窓ガラスが割れている箇所が見受けられる ・屋上機器等に錆等の劣化が見受けられる ・屋外階段の上裏に欠損等の劣化が見受けられる ・排煙窓の開閉に支障がある箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.29	
有	皆生温泉 東光園	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目17-7	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・ブロック塀に割れ及び傾きが見受けられる ・躯体の爆裂や剥落が見受けられる箇所がある ・金属パネルに錆及び浮き等の劣化が見受けられる ・笠木モルタル部にひび割れ等の劣化が見受けられる箇所がある ・雨漏りしている箇所が見受けられる ・防火戸が取り外されている箇所及び閉鎖できない箇所が見受けられる ・窓サッシに腐食による漏水が見受けられる ・窓ガラスが熱割れによって落下の危険が見受けられる ・空調室外機の本体及び支持部に錆等の腐食が見受けられる ・防水シートに破れ等の劣化が見受けられる ・パラペット内部に鉄筋の爆裂や剥落が見受けられる ・内壁の壁本体に穴あき及び破損が見受けられる ・廊下及び階段に物品等が放置されており避難に支障がある箇所がある ・防煙垂れ壁が取り外されている箇所がある ・排煙窓が板で塞がれている箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる ・避雷針が取り外されている ・渡り廊下の外装下部が剥落している箇所が見受けられる	有	R4.11.22	
	三井別館	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目15-55					

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	皆生グランドホテル天水	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目18-45	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・コンクリートブロック塀が欠損している箇所が見受けられる ・屋上防水シートの浮き及び破れが見受けられる ・高架水槽の外装パネルが破損している ・鉄筋が露出している庇及びバラベットの多数見受けられる ・外壁コンクリート部分にクラック及び剥落している箇所が見受けられる ・外壁タイルに浮きが多く見受けられる ・破風板が脱落している箇所が見受けられる ・室内の天井材に割れ等の劣化が見受けられる ・窓ガラスが割れている箇所が見受けられる ・防火扉の閉鎖不良が見受けられる ・排煙窓が開閉しない箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる ・設備配管等に腐食が見受けられる ・外部鉄骨階段に錆等の劣化が見受けられる	有	R4.11.16	
	芙蓉別館	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目14-10					
	海潮園	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目3-3					
有	いこい亭菊萬	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目27-1	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・躯体鉄骨が劣化している箇所が見受けられる ・外壁部分にクラック及び浮き等の劣化が見受けられる ・鋼製建具が劣化等により開閉不良が見受けられる ・屋上シート防水に劣化が見受けられる ・排煙ハッチに錆等の劣化が見受けられる ・室内の壁にクラックが見受けられる ・防火扉のドアクローザーに劣化が見受けられる ・防火扉が物品等により閉鎖できない箇所がある ・避難経路にある扉のサムターン錠の劣化により開閉に支障がある ・バルコニーの手摺に錆等の腐食が見受けられる ・廊下及び階段付近に物品等があり避難に支障がある ・排煙窓の作動について調査ができていない箇所がある ・非常用照明が点灯しない箇所が多数見受けられる	有	R4.12.5	
有	皆生菊乃家	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目29-10	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁等のコンクリートに爆裂が見受けられる ・排煙窓がはめ込み障子により有効に開放しない箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.12.16	

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	松涛園	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目25-15	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁躯体コンクリート部に鉄筋露出が見受けられる ・屋外階段の鉄骨に錆及び腐食等見受けられる ・非常用照明のバッテリーが切れている箇所がある	有	R5.2.1	
有	皆生シーサイドホテル(東館)	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目4-3	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・網入りガラスにひび割れ及び枠等の劣化が見受けられる箇所がある ・外壁部分に爆裂が見受けられる ・スレート屋根に劣化が見受けられる ・PS内床貫通部の充填が不十分である箇所がある ・防火戸の枠が劣化している箇所が見受けられる ・開閉できない排煙窓が見受けられる ・非常用照明が設置されていない箇所や点灯しない箇所が多数見受けられる ・鉄骨階段に著しい腐食が見受けられる ・常時閉鎖式防火扉が開放されたままで使用されている箇所がある	有	R4.12.5	
有	皆生シーサイドホテル(西館)	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目29-1	要是正の指摘あり	・PS内床貫通部の充填が不十分である箇所がある ・開閉できない排煙窓が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所がある	有	R4.12.5	
有	皆生つるや	ホテル、旅館	皆生温泉二丁目5-1	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮きが見られる箇所がある	有	R5.3.20	
有	華水亭	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目19-10	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁及び塀にクラック等が見受けられる ・外壁及び庇などに鉄筋が露出している箇所がある ・外壁タイルの浮き及び割れが見受けられる箇所がある ・窓ガラスが割れている箇所がある ・外部照明器具及び手摺等に腐食が見受けられる ・屋上防水に全体的な劣化が見受けられる ・室外機に錆等の劣化が見受けられる ・天井ボードが脱落している箇所が見受けられる ・排煙窓が開閉しない箇所が多数見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.15	
有	HOTEL THE MARKS	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目13-22	要是正の指摘あり	・廊下に物品等の放置が見受けられるため避難に支障がある ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.3.23	
有	お一ゆ・ホテル	ホテル、旅館	皆生温泉一丁目18-1	既存不適格			R4.11.24	

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	米子ユニバーサルホテル	ホテル、旅館	万能町121	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・防水シートが剥がれている箇所がある ・防火扉の非常開放装置のカバーが外れている箇所がある ・防火扉の開閉に支障がある ・廊下及び階段付近の物品等の放置により避難に支障がある箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.3.30	
有	ANAクラウンプラザホテル米子	ホテル、旅館	久米町53-2	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・外壁石張り部分に割れが見受けられる ・非常用照明のバッテリーが切れている箇所がある	有	R4.12.5	
有	賓館KAIKE 新館	ホテル、旅館	新開二丁目17-8	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.3.17	
有	賓館KAIKE EX	ホテル、旅館	新開二丁目17-30	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.3.17	
有	東横イン米子駅前	ホテル、旅館	明治町100	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮きが見られる箇所がある	無	R4.11.11	
有	ぱるうあ中央店	ホテル、旅館	東倉吉町127	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.3.23	
有	HOTEL ZEST	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目7-10	要是正の指摘あり	・非常用照明が設置されていない箇所や点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.12.23	
有	クックDoドウドオ米子	ホテル、旅館	新開三丁目9-21	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	無	R5.3.23	
	ベイスайдスクエア皆生ホテル	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目-21-1					
有	スーパーホテル米子駅前	ホテル、旅館	万能町112	要是正の指摘あり	・外壁コンクリート部にクラックが見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R5.1.12	
有	湯快リゾート 皆生温泉 彩朝楽	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目29-11	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・屋上ルーフドレンの取付き不良が見受けられる ・屋上のルーフファンに錆等の腐食が見受けられる ・屋上の冷却装置に破損等の劣化が見受けられる ・防火扉及び防火シャッター付近の物品等の放置により閉鎖に支障がある箇所が見受けられる ・屋内避難階段の手摺にぐらつきが見受けられる ・屋外避難階段の手摺及び踏板等に錆が発生している	無	R4.10.26	
有	ホテルアヤン	ホテル、旅館	皆生温泉四丁目4-25	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・屋上鉄骨部分に錆が見受けられる ・屋上防水に劣化が見受けられる	有	R5.3.28	

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	スマイルホテル米子	ホテル、旅館	西福原一丁目1-55	既存不適格			R4.10.18	
有	皆生風雅	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目16-1	要是正の指摘あり	・コンクリートブロック塀の控壁がない箇所が見受けられる ・コンクリートブロック塀にひび割れ及び傾斜が見受けられる箇所がある ・外壁にひび割れ及び浮きが見受けられる箇所がある ・屋上防水が破損している箇所が見受けられる ・ルーフドレンの詰まりがある箇所が見受けられる ・軒先天コンクリートにひび割れ等の劣化が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる ・非常口、防火扉付近及び避難経路の階段に物品等があり避難に支障がある	無	R4.7.15	
有	皆生游月	ホテル、旅館	皆生温泉三丁目11-1	指摘なし			R4.11.30	
有	真誠会セントラルクリニック・老人 保健施設ゆうとぴあ	老人保健施設	河崎580	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.24	是正済み
有	米子複合施設 つつじ	寄宿舍	米原六丁目9-23	指摘なし			R4.12.15	
有	りんどうの郷	寄宿舍	灘町一丁目105	要是正の指摘あり	・常時閉鎖式防火扉が物品等の放置により自閉しない箇所が見受けられる ・物品等の放置により避難に支障がある階段部分が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.7	是正済み
有	仁風荘	介護老人保健施設	上後藤三丁目5-1	指摘なし			R5.3.1	
有	介護老人保健施設やわらぎ	介護老人保健施設	新開四丁目11-13	要是正の指摘あり ＋既存不適格	・東側及び西側進入路等に舗装の沈下が見受けられる ・屋上防水に浮きが見受けられる ・外壁コンクリート等に脱落、浮き及びクラックが見受けられる ・北側外部スロープの手摺壁コンクリートに脱落が見受けられる ・内部天井に雨漏りの跡が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.12.20	

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定 の有無	調査日	
有	サービス付き高齢者向け住宅 白鳳	寄宿舍	皆生温泉三丁目15-50	指摘なし			R5.1.27	
有	米子ヘルスケアホームつつじ	寄宿舍	米原六丁目9-23	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	無	R4.12.15	
有	真誠会セントラルレジデンス	寄宿舍	西福原八丁目16-66	要是正の指摘あり	・5階屋上外灯カバーが破損している ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.11.10	
有	サービス付き高齢者向け住宅 まちなか	寄宿舍	紺屋町31番3	指摘なし			R4.11.1	
有	いきいきシニアステージ上後藤	有料老人ホーム	上後藤四丁目16-1	要是正の指摘あり	・非常用照明のバッテリーが切れている箇所がある	有	R4.10.26	
有	いきいきシニアステージ灘町	有料老人ホーム	灘町三丁目76	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.10.26	是正済み
有	メディケアコートにじの里おおた か	寄宿舍	尾高1812	要是正の指摘あり	・排煙窓の開閉に支障がある箇所が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる	有	R4.10.20	
有	グループホームすずかぜ	認知症対応型共同 生活介護施設	二本木1125-2	指摘なし			R4.11.7	