

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
東山中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
44	啓成小学校	一方通行の道で、幅員が狭く踏切が危険。			米子市)踏み切り拡幅困難		○	○
45	啓成小学校	路側帯のみで交通量が多い。			米子市)歩道拡幅困難		○	○
46	啓成小学校	交差点の見通しが悪い。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。		○	○
47	啓成小学校	人通りが少なく、不審者が出る。			米子市)不審者対策で困難		-	
48	啓成小学校	朝の交通量が多い。	○		米子市)歩道設置		○	○
49	啓成小学校	変則の交差点で見通しが悪い、交通量も多い。	○		米子市)停止線及びカーブミラー		○	○
53	車尾小学校	幅員が狭く、特に雨天時は危険。	○		米子市)幅員減少標示			○
54	車尾小学校	路側帯がなく、側溝の蓋がない、信号機も横断歩道もない、ミラーは木で見え難い。	○		米子市)カーブミラー設置			○
55	車尾小学校	幅員が狭く車も通るので危険。			米子市)歩道拡幅困難			○
56	車尾小学校	照明灯が少ない。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
57	車尾小学校	歩道がなく、車の交通量も多い。	○		米子市)通学路路面標示			○
58	車尾小学校	店、樹木があり交差点を渡るとき視界が悪い。	○		国交省)交差点視界改善			○
59	車尾小学校	歩行者が見え難い。	○		米子市)幅員減少標示及びカーブミラー			○
60	車尾小学校	交通量が多い。	○		国交省)路面標示			○
209	東山中学校	不審者情報あり。			米子市)不審者対策なので対応困難		○	○
210	東山中学校	斜めの交差点で、見通しが悪い。	○		米子市)一時停止線及びカーブミラー		○	○
211	東山中学校	線路下のトンネルでどの方向からも見通し悪い。	○		米子市)幅員減少標示及びカーブミラー		○	○
313	東山中学校	高架下トンネルが夏は草が茂り見通し悪く、冬は路面凍結時に坂道になっており危険。不審者情報あり。	○		鳥取県)県管理部分については除草。		○	○
344	東山中学校	街灯あるが暗いところがあり、街灯の数を増やしてほしい。	○		米子市)樹木剪定			○

平成27年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
東山中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
385	啓成小学校	踏切部分の道幅が狭く、車や自転車とのすれ違いが危険。路面の凹凸もある。	○		米子市)踏切拡幅、歩道設置			○
376	東山中学校	道路沿いに家はあるが暗いので、街灯を設置してほしい。			米子市)街灯既設			○
377	東山中学校	街灯がなく暗いので街灯を設置してほしい。			米子市)防犯灯設置を地元自治会へ依頼してはどうか。			○
378	東山中学校	街灯が少なく暗いので街灯を設置してほしい。			鳥取県)防犯灯設置を地元自治会へ依頼してはどうか。			○
379	東山中学校	街灯が少なく暗いので街灯を設置してほしい。	○		米子市)道路照明設置			○

平成28年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表 (R3.7時点)  
東山中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
391	車尾小学校	朝の交通量が多く歩行者と車の距離が近く危険。JR高架トンネル前後の見通し悪く危険。	○		警察)交通規制(指定方向外進行禁止)			○
392	車尾小学校	駐車場の出入り口と通学路が接近しており、見通しも悪く危険なので、横断歩道を設置してほしい。	○		警察)横断歩道設置、パトロールによる交通安全啓発			○
405	東山中学校	交差点の見通しが悪く危険なため、カーブミラーを設置してほしい。			米子市)視界は確保でき、カーブミラー設置困難 警察)幅員狭くスピードは出ないので一時停止規制困難、交通安全指導してほしい。			○
406	東山中学校	路面に亀裂があり自転車の通行が危険。街路灯をLED化して明るくしてほしい。街路灯近くの樹木で暗い。	○		米子市)舗装の亀裂と盛り上がりを修繕 米子市)既設照明あり周辺環境整備で対応、樹木剪定済			○

平成29年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表 (R3.7時点)  
東山中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
420	車尾小学校	信号のない交差点が2カ所続く、山陰道からつながっておりスピードを出した車が通ることが多い。			警察)警察による対策は困難			○
421	車尾小学校	新設されたクリニックの駐車場の出入口と通学路が隣接しており、出入りの車と児童の交差する箇所が危険。	○		警察)パトロールによる交通安全啓発済			○
422	車尾小学校	道路が狭いのに加え、積雪時にはさらに狭くなり、車が通る際逃げ場がなくなる。速やかな除雪をお願いしたい。	○		米子市)道路管理者による路肩の除雪は困難 警察)交通規制(7:30~8:30指定方向外進行禁止)済			○
423	車尾小学校	国道9号線を渡る歩道橋が積雪によりスムーズに歩行できない。速やかな除雪をお願いしたい。	○		国交省)歩道橋除雪済			○
424	車尾小学校	市道車尾上福原線の歩道が狭く危ないので改善してほしい。			米子市)歩道整備困難			○
425	車尾小学校	県道米子環状線車尾5丁目の押しボタン信号で、朝3列で渡っても渡り終えるまでに点滅しすぐに赤に変わる。青の時間が短いのでもう少し長くしてほしい。	○		警察)押しボタン信号機の歩行者横断時間延長済			○
451	東山中学校	ミラーがなく塀で死角になっていて危険なため、ミラーを設置してほしい。			米子市)交差点には停止線があり一時停止と左右確認を指導してほしい。			○
452	東山中学校	街灯がなく暗くなると危険なため、街灯を設置してほしい。			米子市)T字路の交差点であり地元自治会と学校が協議し街路灯設置を要望してはどうか。			○
453	東山中学校	空き家があり草木が生い茂り暗くなると危険なため、持ち主に連絡してほしい。	○		米子市)市道に樹木が張り出し通行に支障をきたす場合は所有者を指導予定			○
454	東山中学校	積雪時に雪かきがされず山の木々が倒れて危険なため、除雪・倒木除去をしてほしい。	○		米子市)歩行者道の除雪困難 米子市)樹木の枝等で通行に支障がある場合は対応予定			○

平成30年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表 (R3.7時点)  
東山中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
503	車尾小学校	・直線で見通し良く車のスピードが速い。 ・児童が交差点横断歩道を横断中に自動車と接触事故発生。 ・交通量増加のうえ下校時に交差点横断する児童あり。		○	警:信号機設置を検討 警:交通取締りを予定			○

令和元年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
東山中学校区

箇所 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
509	啓成小学校	交通量が多い。自動車も自転車も多い。通学路と分かっていないようにも感じる。	○		米子市)交差点隅切り部に外側線延長を検討 米子市)交差点を除く市道外側線修復を別途検討			○
510	啓成小学校	狭い道路ですが、車が勢よく通過する。			米子市)安全協会の看板既設、修復を依頼してはどうか。			○
511	啓成小学校	道幅が狭いので側溝に蓋を設置してほしい。			米子市)側溝の付け替え困難			○
512	啓成小学校	テナントが入っていないビル。地下の駐車場等、死角になっていて危険。		○	国交省)階段下にフェンス設置を検討			○
524	車尾小学校	交通量が多いがガードレールが少ない。	○		国交省・鳥取県)交差点に防護柵を検討			○
525	車尾小学校	水路の水が多い時に柵もなく危険。			米子市)農業用水路につき柵の設置は関係機関と要協議			○
526	車尾小学校	用水路に柵がなく危険。	○		米子市)JR高架南側の市道両側に防護柵を設置済			○
527	車尾小学校	路側帯の実線が薄くなっている。→塗り直し	○		米子市)外側線修復済 米子市)路肩カラー舗装設置済			○
528	車尾小学校	交通量が多いが歩道がなく危険。 水路の防護柵がないところがあり危険。	○		米子市)路肩カラー舗装設置済 米子市)水路沿い防護柵設置困難			○
529	車尾小学校	朝の交通量が多く歩行者と車の距離が近く危険。→歩道設置	○		警察)交通規制「7:30~8:30指定方向外進行禁止」済 米子市)外側線修復済 米子市)路肩カラー舗装設置済			○
530	車尾小学校	・直線で見通し良く車のスピードが速い。 ・児童が交差点横断歩道を横断中に自動車と接触事故発生。 ・交通量増加のうえ下校時に交差点横断する児童あり。	○		米子市)交差点に減速マーク設置済 米子市)交差点縁石に反射板設置済 米子市)交差点街路樹刈り込み視界改善済 警察)押しボタン式信号機設置を検討 警察)交通指導パトロール済			○

令和2年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
東山中学校区

箇所 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
599	啓成小学校	登校の際に道路を渡るが交通量が多く危険。 横断旗が無いので設置してほしい。			米子市)横断旗設置困難。			○
600	啓成小学校	横断歩道が消えかかっており、車から横断報道、通学路と分かりにくい。	○		警察)横断歩道復旧済			○