


平成24～令和3年度 鳥取県 米子市 福生中学校区通学路対策箇所図①




- ・箇所図番号：531、576
- ・通学路状況・危険内容：交通量が多く危険。
(写真)



- ・対策内容：防護柵を検討

- ・箇所図番号：490
- ・通学路状況・危険内容：交差点の優先道路が分かりにくく危険。車との接触事故あり。(写真)




- ・対策内容：停止線設置予定

- ・箇所図番号：345
- ・通学路状況・危険内容：車のスピードが速く、車と自転車の接触が危険。(写真)




- ・対策内容：交通安全指導

平成24～令和3年度 鳥取県 米子市 福生中学校区通学路対策箇所図②



- ・箇所図番号：62
- ・通学路状況・危険内容：30kmの速度制限を守らない車が多い、上り坂で車の接近に気づき難い。(写真)
- ・対策内容：通学路路面標示済。



皆生4丁目

福生


平成24～令和3年度 鳥取県 米子市 福生中学校区通学路対策箇所図③



- ・箇所図番号：426
- ・通学路状況・危険内容：側溝に蓋がなく危険なので蓋を設置してほしい。(写真)
- ・対策内容：視線誘導標設置済



平成24～令和3年度 鳥取県 米子市 福生中学校区通学路対策箇所図④



- ・箇所図番号：489
- ・通学路状況・危険内容：交差点の視界が悪く危険。追い越し禁止規制と路面標示が必要。(写真)



- ・対策内容：交差点の視界改善を検討

- ・箇所図番号：574
- ・通学路状況・危険内容：学校前横断歩道の停止線が近い。横断歩道待機場所のグレーチング蓋が滑り危険。(写真)




- ・対策内容：横断歩道の停止位置の移設を検討。蓋の滑り止めを検討

- ・箇所図番号：455
- ・通学路状況・危険内容：学校前の横断歩道がある道路を車がスピード出して危険。(写真)
- ・対策内容：交通安全指導



平成24～令和3年度 鳥取県 米子市 福生中学校区通学路対策箇所図⑤



・箇所図番号：532

・通学路状況・危険内容：変則交差点で車からの視界と歩行者からの見通しが悪く危険。

(写真)



・対策内容：植栽の剪定を依頼

平成24～令和3年度 鳥取県 米子市 福生中学校区通学路対策箇所図⑥

- ・箇所図番号：533、574
- ・通学路状況・危険内容：交差点の待機場所はあるが交通量が多く危険。

(写真)




- ・対策内容：防護柵を検討



米子消防署
音牛出張所

平成24～令和3年度 鳥取県 米子市 福生中学校区通学路対策箇所図⑦



・箇所図番号：575

・通学路状況・危険内容：交差点の待機場所はあるが交通量が多く危険。

(写真)



・対策内容：交通安全指導