

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
福米中学校区

箇所 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
68	福米東小学校	ガソリンスタンドの壁が高く見通しが悪い、ミラー、停止線がない。歩道のカラー舗装がめくられて危険。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
69	福米東小学校	横断歩道が消えかけて見えない、ミラーを大きなものに取替を。	○		米子市)カーブミラー設置予定 警察)横断歩道修復			○
70	福米東小学校	見通しは良いが、抜け道でありスピードを出す車が多く危険。	○		米子市)減速標示			○
71	福米東小学校	横断時の見通しが悪い、スピードを出す車が多い、道路に速度制限のマークが欲しい。			警察)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
185	福米東小学校	歩道がない箇所、狭い箇所があり、交通量が 多く危険。	○	○ 追加	鳥取県)路肩カラー舗装済 鳥取県)道路拡幅・歩道整備予定			○
118	福米西小学校	交差点近くで歩道が切れている。民家で見通しが悪い。	○		鳥取県)路面標示 米子市)外側線設置			○
119	福米西小学校	交通量が多く、国道から右左折する車が多い。横断歩道がない。	○		警察)横断歩道設置2箇所			○
120	福米西小学校	緩やかなカーブで見通しが悪い。大型バスの交通量が多い。	○		鳥取県)路面標示			○
186	福米西小学校	歩道がない箇所、狭い箇所があり、交通量が 多く危険。		○	鳥取県)路肩カラー舗装			○
213	福米中学校	幅員狭く通行量が多い。車のスピード速い。			米子市)拡幅困難			○
214	福米中学校	幅員狭く通行量が多い。車のスピード速い。			米子市)拡幅困難			○
226	後藤ヶ丘中 学校から報 告	ここは交差点なのに見通しが悪く、よく事故がある。	○		米子市)停止線及びカーブミラー設置			○
274	福米中学校	歩道の狭い箇所があり、信号待ちの滞留場所がない。	○		鳥取県)減速マーク			○
304	福米西小学校	幅員狭く歩道なく一部側溝に蓋がないが、国道431号への抜道となっており車のスピード速く危険。			米子市・警察)交通安全指導をお願いしたい。			○
305	福米西小学校	朝は一方通行だが幅員狭く歩道ない。電柱やカーブミラーのため、車が通る場合に歩行者の通行に支障きたす。			米子市)電柱は道路の外に設置してあり通行に支障ない。交通安全指導をお願いしたい。			○
306	福米西小学校	車の交通量が多く信号もないため横断が難しい。	○		警察)横断歩道修復 鳥取県)路肩カラー舗装		○	○
326	福米西小学校	道が狭く側溝に蓋が必要。		○	米子市)側溝蓋設置			○
327	福米西小学校	横断歩道が消えていた。	○		警察)横断歩道修復			○
346	福米中学校	交差点の見通しが悪く事故があり、確認して横断するよう指導している。			警察・米子市)交通安全指導をお願いしたい。			○

平成27年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
福米中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
380	福米中学校	見通しの悪い横断歩道で自転車が車と折衝する事故が発生。照明灯が必要。			米子市)横断歩道に街灯既設、カーブミラー・ストップマーク既設			○

平成28年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
福米中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
393	福米西小学校	横断歩道はあるが、信号機がなく車との接触事故が多い。	○		鳥取県)歩道のくぼみ修復、歩行者滞留場所防護柵設置			○
394	福米西小学校	歩道に横断歩道・信号機がないため危険。	○		警察)歩行者用信号機・横断歩道設置 警察)一時停止標示を修復			○
395	福米西小学校	信号機のない交差点で横断歩道が1箇所しかなく横断が危険。信号機と横断歩道を設置してほしい。	○		警察)信号機設置困難 警察)交差点の東・西側に横断歩道設置			○
407	福米中学校	建物により交差点の視界が悪く危険。	○		米子市)停止線設置			○
408	福米中学校	幅員が狭く車も通るため、安全にすれ違おうのが困難。車と自転車の接触事故あり。	○		米子市)減速注意喚起の路面標示修復 米子市)交差点内カラー塗装修復			○
409	福米中学校	交差点の見通し悪く危険。自転車と車の接触事故あり。	○		鳥取県)視線誘導標復旧・増設 鳥取県)交差点内カラー舗装 警察)横断歩道修復			○
410	福米中学校	信号機のない交差点で横断歩道が1箇所しかなく横断が危険。信号機と横断歩道を設置してほしい。	○		警察)信号機設置困難 警察)交差点の東・西側に横断歩道設置			○

平成29年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
福米中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
427	福米東小学校	積雪時に歩道および横断歩道が通れず車道を歩き危険なので、歩道及び横断歩道の除雪が必要。			米子市)道路管理者による対策困難			○
428	福米西小学校	歩道橋の階段に雪が積もり、歩行している児童が滑って落ちそうになる。	○		鳥取県)県道歩道の通学路を除雪済 鳥取県)道路管理者による歩道橋の除雪は困難			○
429	福米西小学校	国道431号線と市道との交差点すべてにおいて、除雪が山となり視界の妨げになったり歩行の障害になったりしている。	○		鳥取県)県道歩道の通学路を除雪済			○
456	福米中学校	国道431号線沿いの店から出てくる車が、一方(右方向)しか見ていないことが多く、車から見て左方向からくる自転車との接触事故が多く発生しており大変危険なため、注意看板あるいはミラー等の設置や店舗への啓発が必要。		未定	鳥取県)交差点歩道隅切りにポストコーンを検討			○
457	福米中学校	・積雪時は国道431号線から福米中学校校門までの歩道が通行できなく大変危険。 ・積雪時に国道431号線の歩道が通行できなくなり車道に出ると大変危険。 ・道幅が狭い道路が多く、積雪時に車の轍を歩行し危険。			米子市)道路管理者による歩道の除雪は困難			○

平成30年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
福米中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
491	福米中学校	交通量が多く、北側には歩道整備されているが南側は路肩狭く危険なため、歩道整備が必要。		○	鳥取県)車道と南側歩道の一体的な道路整備を検討			○
492	福米中学校	道路幅が狭く歩行者と自転車の行き来がしづらく危険なため、両側に路側帯の線が必要。			米子市)幅員狭く外側線設置困難 警察)県道東福原樋口線との交差点に横断歩道設置困難			○
493	福米中学校	国道431号線から福米中学校側へ車が左折するときに歩道ぎりぎりを通ることが多く危険なため、ガードレールが必要。	○		鳥取県)交差点の歩道部分にポール設置済 米子市)交差点の歩道部分にポール設置済 米子市)隅切りに外側線延長を設置済			○
494	福米中学校	商業施設から車が出る際に車からの見通しが悪く危険なため、歩行者注意等の標識が必要。		○	米子市)店舗駐車場から国道へ進行するドライバーに対し、一時停止と左右確認の徹底を店舗事業者に対して依頼予定			○
504	福米東小学校	・幅員が狭く車の通行量が多い上に道路沿いに用水路があり危険。 ・用水路の一部に蓋あり。 ・蓋かけによる路肩の拡幅が必要。		○	米子市)用水路蓋かけを検討			○

令和元年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
福米中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
534	福米東小学校	用水路に蓋がなく、縁を歩くと児童が落ちる。			米子市)側溝蓋の設置ができる構造でなく、設置は困難。			○
535	福米東小学校	車の通り多いが歩道は整備されていない。		○	米子市)一部に防護柵設置済 米子市)西側側溝蓋について構造上問題のある物(不法占用)の撤去を実施。 R3年度以降に蓋を設置予定であり、その後外側線を検討。			○

令和2年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
福米中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
601	福米東小学校	堀川付近で、反対側には転落防止の柵が設置してあるが、もう一方には設置していないため、縁を歩くと児童が転落の危険性がある。	○		米子市)防護柵設置済			○
602	福米東小学校	用水路に蓋が無く、縁を歩くと児童が落ちてしまう。また、可能であればスクールゾーンの緑のラインを引いてもらいたい。		○	米子市)グリーンベルト設置を検討			○
603	福米中学校	横断歩道はあるが信号機はない。店舗へ出入りする車両も含め、交通量がかなり多い。			警察)水道管があるため信号機の設置困難			○
604	福米中学校	歩行者用信号機はなく、横断中に車両との接触が心配される。			警察)対応は困難			○
605	福米中学校	歩行者用信号機はない。見通しのいい直線道路のためスピードを出して走る車両が多い上に、抜け道として利用されることから交通量も多い。			警察)信号機設置不可			○