

平成24～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
弓ヶ浜中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
85	彦名小学校	塀が高く坂になっている。			米子市)カーブミラー既設			○
86	彦名小学校	道幅が狭く見通し悪い。暗渠の入口の柵が広く吸い込まれる危険性あり。	○		米子市)防護柵設置			○
87	彦名小学校	大型車が頻繁に通る、歩道が切れている。			米子市)蓋かけ困難			○
88	彦名小学校	塀が高くカーブしており見通しが悪い。道幅も特に狭くなっている。			米子市)減速路面標示困難			○
89	彦名小学校	道幅が特に狭い。			米子市)拡幅困難			○
99	弓ヶ浜小学校	左右の民家で見通しが悪い。横断歩道の位置が道路中央まではみ出ている。			警察)横断歩道位置変更困難		○	
182	弓ヶ浜小学校	路側帯が狭く、歩道がない。	○ 追加		鳥取県)カラー舗装済 鳥取県)歩道拡幅予定			○
183	弓ヶ浜小学校	路側帯が狭く、歩道がない箇所がある。	○		鳥取県)減速マーク及び路肩カラー舗装			○
263	弓ヶ浜中学校	見通し悪い。			米子市)カーブミラー設置困難		○	○
264	弓ヶ浜中学校	見通し悪い。			米子市)カーブミラー設置困難			○
265	弓ヶ浜中学校	見通し悪い。			米子市)カーブミラー設置困難			○
271	弓ヶ浜中学校	路側帯が狭く歩道がない。	○	○ 追加	鳥取県)カラー舗装済 鳥取県)歩道拡幅予定			○
272	弓ヶ浜中学校	路側帯が狭く、歩道がない箇所がある。	○		鳥取県)減速マーク及び路肩カラー舗装			○
301	弓ヶ浜小学校	交差点にカーブミラーがあるが、車から歩行者が見えにくい。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
319	弓ヶ浜中学校	交差点の両側がブロック壁のため見通し悪い。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。		○	○
320	弓ヶ浜中学校	境港方面からの車からは、民家の壁のため見通し悪く、自転車を確認しにくい。	○		警察)横断歩道修復済			○
349 (263)	弓ヶ浜中学校	263番と同じ内容						
350 (264)	弓ヶ浜中学校	264番と同じ内容						
351 (265)	弓ヶ浜中学校	265番と同じ内容						

平成27年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
弓ヶ浜中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
367	弓ヶ浜小学校	車のおりが多い交差点に一時停止線が無い箇所があり危険。	○		警察)一時停止設置			○
386	弓ヶ浜小学校	歩道に柵がないため横の畑に落下の危険あり。	○		米子市)防護柵設置			○

平成28年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
弓ヶ浜中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
398	弓ヶ浜小学校	一時停止線や標示、ストップマークがなく、建物で交差点の視界がさえぎられ、見通しが悪く危険。	○		米子市)路面標示(停止線)設置			○
399	弓ヶ浜小学校	一時停止線や標示、ストップマークがなく、建物で交差点の視界がさえぎられ、見通しが悪く危険。	○		警察)一時停止規制設置			○
412	弓ヶ浜中学校	交差点の見通しが悪く、東側にもカーブミラーを設置してほしい。	○		米子市)停止線修復 警察)横断歩道修復		○	

平成29年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
弓ヶ浜中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
436	彦名小学校	積雪時に交差点の歩道に雪がたまり歩道を通行するのが困難。	○		米子市)道路管理者による路肩の除雪は困難 米子市)小学校側の歩道は歩道除雪路線			○

平成30年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
弓ヶ浜中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
479	彦名小学校	・交通量多いが歩道なく路肩幅が狭い上に自転車の通行もあり危険。 ・防護柵は必要だが道路幅がさらに狭くなり車の通行に支障生じる。 ・路肩カラー舗装してほしい。 ・歩行者と車の目線はいずれも悪い。		○	米子市)外側線修復予定。延長も長い ため複数年度で対応予定。 米子市)路肩カラー舗装の調整を検討			○
497	弓ヶ浜中学校	交差点内カラー舗装が整備してあるが、見通しが悪いえカーブミラーがなく危険。			県:交差点内カラー舗装済。農道側からの視界確保でありカーブミラーは市による対応。 市:農道側の停止線既設、カーブミラー設置困難。一時停止指導の徹底をお願いする。			○

令和元年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
弓ヶ浜中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
562	弓ヶ浜小学校	・この箇所は通学路であり、交通車両も多く事故にも注意。 ・交通安全を優先している。車両の通行があるが見守り少ない。やぶ・空き地多い。侵入規制の標識ない。		○	市)カーブミラー、ストップマーク及び注意喚起看板あり 市)交差点に道路照明灯を検討 市)通行に支障きたしており土地所有者に管理を依頼済 警)停止線修復予定			○
590	弓ヶ浜中学校	車の速度が速く、横断が危険			警)信号機の設置場所及び待機場所の両方が確保できず設置困難			○

令和2年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
弓ヶ浜中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
562	弓ヶ浜中学校	交通量の多い交差点で、横断歩道の近くに店舗の出入り口もあり待機している生徒に車が衝突する危険がある。		○	鳥取県)交差点部に防護柵設置を検討			○