


平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図①



- ・箇所図番号：319
- ・通学路状況・危険内容：交差点の両側がブロック壁のため見通し悪い。(写真)
- ・対策内容：交通安全指導



- ・箇所図番号：412
- ・通学路状況・危険内容：交差点の見通しが悪く危険。(写真)



- ・対策内容：停止線修復済、横断歩道修復済

中学校


平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図②

- ・箇所図番号：320
- ・通学路状況・危険内容：境港方面からの車からは、民家の壁のため見通し悪く、自転車を確認しにくい。(写真)
- ・対策内容：横断歩道修復済



富益町

平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図③



・箇所図番号：398
・通学路状況・危険内容：建物で交差点の視界がさえぎられ、見通しが悪く危険。(写真)



・対策内容：路面標示（停止線）設置済

・箇所図番号：367
・通学路状況・危険内容：車の通りが多い交差点に一時停止線が無い箇所（北側交差点）があり危険。(写真)



・対策内容：一時停止規制設置済

・箇所図番号：399
・通学路状況・危険内容：建物で交差点の視界がさえぎられ見通しが悪く危険。(写真)



・対策内容：一時停止規制設置済

平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図④




・箇所図番号：301
・通学路状況・危険内容：交差点にカーブミラーがあるが、車から歩行者が見えにくい。(写真)



・対策内容：交通安全指導

平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑤




弓ヶ浜中学校

美保農免道路

R境線

富益新田


- ・箇所図番号：386
- ・通学路状況・危険内容：歩道に柵がないため横の畑に落下の危険あり。(写真)
- ・対策内容：防護柵設置済



- ・箇所図番号：590
- ・通学路状況・危険内容：車の速度が速く、横断が危険。(写真)
- ・対策内容：安全協会へ啓発看板を依頼



平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑥



- ・箇所図番号：183、272
- ・通学路状況・危険内容：路側帯が狭く、歩道がない箇所がある。
(写真)
- ・対策内容：減速マーク設置及び路肩カラー舗装済



平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑦



・箇所図番号：436

・通学路状況・危険内容：積雪時
交差路の歩道に雪がたまり歩道を
通行するのが困難。(写真)



・対策内容：小学校側歩道は歩道
除雪

平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑧



・箇所図番号：479

・通学路状況・危険内容：交通量多いが歩道なく路肩幅狭い上に見通しが悪く危険。(写真)




・対策内容：外側線修復予定

平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑨



平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑪



平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑫

・箇所図番号：562

・通学路状況・危険内容車両の通行あるが見守り少ない。やぶ・空き地多い。(写真)



・対策内容：交差点に道路照明灯を検討
通行に支障きたしており土地所有者に管理を依頼予定
停止線修復予定

平成24～令和2年度 鳥取県 米子市 弓ヶ浜中学校区通学路対策箇所図⑬

・箇所図番号：614

・通学路状況・危険内容：交通量多く店舗への入口のため交差点待機時車が突っ込んでくる危険性がある

(写真)



・対策内容：防護柵設置予定

