

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
100	箕蚊屋小学校	踏切手前で歩道が切れ路肩が狭い。	○		鳥取県)県道部分工事			○
101	箕蚊屋小学校	右左折する車が見え難く危険。	○		米子警察署)横断歩道		○	○
102	箕蚊屋小学校	右折する車が多く危険。	○		米子市)通学路路面標示			○
103	箕蚊屋小学校	防護柵がつき川への転落はなくなったが幅員が狭く避けるスペースがない。			米子市)防護柵既設、道路拡幅困難			○
104	箕蚊屋小学校	カーブがあり見通しが悪い。幅員、路側帯が狭く危険。	○		鳥取県)路面標示		○	○
105	箕蚊屋小学校	交通量が多い時間帯は横断歩道を渡れない。			警察)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
106	箕蚊屋小学校	交通量が多い時間帯は横断歩道を渡れない。			米子市)一時停止線設置困難			○
107	箕蚊屋小学校	スピードを出す車が多く危険。	○		米子市)斜線マーク設置			○
108	箕蚊屋小学校	バイパスの側道に横断歩道も信号もなく、スピードも落とさないため危険。	○		警察)横断歩道及び信号機既設			○
109	箕蚊屋小学校	バイパスの側道に横断歩道も信号もなく、スピードも落とさないため危険。	○		警察)横断歩道既設			○
110	箕蚊屋小学校	バイパスの側道に横断歩道も信号もなく、スピードも落とさないため危険。	○		米子市)減速ライン設置			○
111	箕蚊屋小学校	バイパスの側道に横断歩道も信号もなく、スピードも落とさないため危険。	○		警察)横断歩道及び信号機既設			○
112	箕蚊屋小学校	バイパスの側道に横断歩道も信号もなく、スピードも落とさないため危険だった。	○		警察)横断歩道2箇所設置			○
113	箕蚊屋小学校	バイパスの側道に横断歩道も信号もなく、スピードも落とさないため危険だった。	○		米子市)減速ライン設置			○
197	箕蚊屋小学校	路肩が狭い箇所、歩道が狭い箇所や歩道がない箇所がある。	○	○ 追加	鳥取県)減速マーク設置済 鳥取県)歩道新設予定		○	○
198	箕蚊屋小学校	幅員、路肩が狭く歩道がない。	○		鳥取県)減速マーク及び路肩カラー舗装		○	○
199	箕蚊屋小学校	直線道路でスピードが出やすい。歩道の幅員が狭い箇所がある。	○		鳥取県)道路改良		○	○
200	箕蚊屋小学校	歩道が狭い。踏切り周辺の滞留場所が狭い。	○		鳥取県)減速マーク設置		○	○
117	伯仙小学校	防護柵が視界を妨げている。			米子市)視界確保		○	
201	伯仙小学校	歩道が狭い箇所がある。	○ 追加		鳥取県)道路改良済 鳥取県)歩道拡幅済			○
202	伯仙小学校	歩道が整備されていない。大型車の通行が多い。	○		鳥取県)カラー舗装および減速マーク設置			○
203	伯仙小学校	歩道が狭くなっている箇所がある。大型車の通行が多い。		○	鳥取県)歩道整備予定			○
288	箕蚊屋中学校	山陰道の高架下と側道の見通しが悪い。	○		米子市)路面標示 警察)一時停止標示		○	○
289	箕蚊屋中学校	下り坂の交差点で見通しが悪い。	○		警察)一時停止標示		○	○
290	箕蚊屋中学校	交差点の構造が複雑で、大型車の交通量が多く、一時停止しない車が多い。	○		警察)横断歩道修復及び一時停止標示強調		○	○

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
291	箕蚊屋中学校	路肩が狭い箇所、歩道が狭い箇所や歩道がない箇所がある。	○	○ 追加	鳥取県)減速マーク設置済 鳥取県)歩道新設予定			○
292	箕蚊屋中学校	幅員、路肩が狭く歩道がない。	○		鳥取県)減速マーク及び路肩カラー舗装			○
293	箕蚊屋中学校	直線道路でスピードが出やすい。歩道の幅員が狭い箇所がある。	○		鳥取県)道路改良			○
294	箕蚊屋中学校	歩道が狭い。踏切り周辺の滞留場所が狭い。	○		鳥取県)減速マーク設置			○
295	箕蚊屋中学校	歩道が狭い箇所がある。	○ 追加		鳥取県)道路改良済 鳥取県)歩道拡幅済			○
296	箕蚊屋中学校	歩道が整備されていない。大型車の通行が多い。	○		鳥取県)減速マーク及び路肩カラー舗装			○
297	箕蚊屋中学校	歩道が狭くなっている箇所がある。大型車の通行が多い。	○		鳥取県)路肩カラー舗装			○
302	箕蚊屋小学校	側溝に蓋がなく、道路との間が土の斜面で雨の日は流水の勢いが強く危険。			米子市)蓋設置困難、交通安全指導で対応をお願いしたい			○
303	箕蚊屋小学校	用水路に柵がなく、大雨時増水するので蓋が必要。			米子市)柵・蓋設置困難、交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
329	箕蚊屋小学校	工事仮設歩道が狭く、柵も十分でなく危険だった。	○		米子市)歩道整備			○

平成27年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
369	箕蚊屋小学校	歩道がなく路肩も狭く危険。道路沿いの水路上に歩道を設置してもらいたい。			米子市)歩道設置困難、東側の集落内を通る道路に通学路を変更してほしい。	未定		○
370	箕蚊屋小学校	トラック等の通行が多い上に、道路と水路の間に防護柵がなく危険。			米子市)防護柵設置困難、外側線設置困難			○
371	箕蚊屋小学校	道路沿いに水路があるが防護柵がなく危険。			米子市)蓋かけ・転落防止柵設置困難			○
372	伯仙小学校	歩道がある側へ道路横断の際に危険なので、横断歩道を設置してほしい。	○		警察)横断歩道設置 米子市)歩道縁石の一部除去、待機場所の安全措置			○

平成28年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図番 号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
400	箕蚊屋小学校	交通量が多いが歩道なく路肩狭く危険なので、水路上に歩道を設置してほしい。大型車の通行も多く、死亡事故が発生。	○		米子市)外側線修復 米子市)歩道整備実施 警察)パトロールによる交通安全啓発			○
401	伯仙小学校	歩道や防護柵がない上に、カーブで車と児童からの見通しも悪く危険。	○		警察)交通規制設置(大型車指定方向外進行禁止)			○
402	伯仙小学校	歩道や防護柵がない上に、カーブで車と児童からの見通しも悪く危険。	○		警察)交通規制設置(大型車指定方向外進行禁止)			○
413	箕蚊屋中学校	自転車で下校時に県道を横断する際、踏切内で右折するため危険。混雑時には右折待ちの生徒が踏切内に閉じ込められることがある。	○		鳥取県)一部歩道縁石の切り下げ			○

平成29年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図番 号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
440	箕蚊屋小学校	・積雪時に歩道が通れず車道を歩き危険なため、歩道の除雪が必要。 ・横断歩道の箇所も除雪車により壁ができるので、歩道の除雪が必要。	○		米子市)歩道除雪区間 米子市)横断歩道部分の通行は交通安全指導もお願いする。			○
441	箕蚊屋小学校	・積雪時に歩道が通れず車道を歩き危険なため、歩道の除雪が必要。 ・横断歩道の箇所も除雪車により壁ができるので、歩道の除雪が必要。	○		鳥取県)交差点横断歩道と歩道を除雪			○
442 (400)	箕蚊屋小学校	平成28年度危険箇所						
443	箕蚊屋小学校	長い距離の一本道の農道で側に水路がある箇所もあり危険なため、歩道の除雪が必要。			米子市)道路管理者による路肩の除雪は困難			○
444	伯仙小学校	県道点滅信号の道路側にあり危険なため、ボタンの向きを変えたり待機場所を広げるなどしてスペースを確保してほしい。	○		鳥取県)防護柵設置済 警察)警察による対策は困難			○
445	伯仙小学校	・観音寺交差点は交通量が多く危険。 ・積雪時にも危険なため除雪が必要。	○		鳥取県)北側交差点左折レーン拡幅済			○
446	伯仙小学校	・歩道がなく道幅も狭く危険なため、減速の看板など路面標示が必要。 ・歩道がなく道幅の狭く雪が積もるとさらに危険なため、除雪が必要。		○	米子市)路肩整備を計画予定 米子市)道路管理者による路肩の除雪は困難			○
447	伯仙小学校	集合場所近くの建造物が壊れかかっているため、コーンなどで子どもが近づかないような表示が必要。			米子市)該当の建物周辺にパイクード既設			○
471	箕蚊屋中学校	道路幅が狭く車と自転車のすれ違いが危険なため、歩道を整備してほしい。			米子市)歩道整備困難 米子市)外側線設置困難 米子市)通学路変更を検討してはどうか。	○		○

平成30年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
481	箕蚊屋小学校	・積雪時に歩道が通れず車道を歩き危険なため、歩道の除雪が必要。 ・横断歩道の箇所も除雪車により壁ができるので、歩道の除雪が必要。	○		米子市)歩道除雪区間を延長			○
482	箕蚊屋小学校	・積雪時に歩道が通れず車道を歩き危険なため、歩道の除雪が必要。 ・横断歩道の箇所も除雪車により壁ができるので、歩道の除雪が必要。		○	鳥取県)歩道除雪作業で横断歩道部分に配慮予定			○
483 (400)	箕蚊屋小学校	平成28年度危険箇所						
484	箕蚊屋小学校	長い距離の一本道の農道で側に水路がある箇所もあり危険なため、歩道の除雪が必要。	○		米子市)市道除雪区間につき適宜除雪			○
505	伯仙小学校	・道路沿いの水路が雨天時には溢れて道路を流れ危険。 ・水路蓋を設置してほしい。		○	米子市)水路の溢水対策で水路改修予定 米子市)水路改修において蓋かけを検討			○
506	伯仙小学校	・急カーブが続き見通し悪く危険。 ・大雪時に倒木で通行できなかった。 ・道路側溝は一部蓋があるが雨水が道路に溢れ危険。 ・道路左側の側溝蓋が必要。		○	米子市)カーブミラー既設 米子市)水路蓋かけを予定			○
507	箕蚊屋中学校	・道路沿いの水路が雨天時には溢れて道路を流れ危険。 ・水路蓋を設置してほしい。		○	米子市)水路の溢水対策で水路改修予定 米子市)水路改修において蓋かけを検討			○
508	箕蚊屋中学校	・急カーブが続き見通し悪く危険。 ・大雪時に倒木で通行できなかった。 ・道路側溝は一部蓋があるが雨水が道路に溢れ危険。 ・道路左側の側溝蓋が必要。		○	米子市)カーブミラー既設 米子市)水路蓋かけを予定			○

令和元年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
566	箕蚊屋小学校	並行する2本の道路の間に歩道があり、交通量が多く危険。	○		米子市)交差点部に年次的に防護柵設置 交差点部以外はデリネーター設置			○
595	箕蚊屋中学校	3方向からの交通があり危険。		○	警察)一時停止規制できるか確認			○
596	箕蚊屋中学校	交通量が多く車がスピード出して通行し危険。		○	鳥取県)片側2車線の交通量多い交差点で防護柵設置を検討			○
597	箕蚊屋中学校	見通しが悪い上に歩行者、車ともにわたり方がバラバラで危険。		○	警察)横断歩道修復予定			○

令和2年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)  
箕蚊屋中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
610	箕蚊屋小学校	道幅が狭く交通量が多い。	○		米子市)グリーンベルト設置を検討中			○
611	伯仙小学校	側溝があり転落の危険がある。		○	米子市)市道改良に合わせて柵蓋設置済			○
618 (597)	箕蚊屋中学校	令和元年度危険箇所						
619	箕蚊屋小学校	車の交通量が多いが歩道はない。 児童が交差点横断歩道を横断する際の待 機できるスペースもない。		○	鳥取県)歩道設置を検討			○