

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
138	淀江小学校	山陰道方面への常時左折可の信号がある交差点が危険。	○		国(交省)路面標示済 警察)左折信号撤去済			○
139	淀江小学校	カーブミラーの位置が子どもには高い。幅員狭く危険、一方通行にできないか。照明暗い。幅員狭い。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
140	淀江小学校	JR高架下トンネル先の交差点が交通量もあり、見通しも悪く危険。	○		米子市)路面標示			○
141	淀江小学校	ガード下見通し悪い。	○		米子市)路面標示			○
142	淀江小学校	放し飼いの犬(2匹)危険。			米子市)対象外			○
143	淀江小学校	旧道に向かって歩くと、旧道を走る車が確認しにくい。			米子市)一時停止線及びカーブミラー既設。路肩幅員あり			○
144	淀江小学校	障害物(樹木、犬の糞)が車道まではみ出しており、車道に子どもが出ることがある。			米子市)通行に支障あれば所有者へ剪定をお願いする。			○
145	淀江小学校	ブロック塀で視界が悪く、ミラーがない。	○		米子市)交差点路面標示			○
146	淀江小学校	車のスピードが速く、横断歩道がないため危険。	○		米子市)一時停止線設置			○
147	淀江小学校	踏切待ちのとき道路にあふれる。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
		H27年度 県道踏切りに歩道を整備してほしい。	○		鳥取県)外側線復旧・歩道修繕済、踏切 拡幅による東側歩道拡幅予定、H29年 度詳細設計実施予定			
148	淀江小学校	路地からの見通しが悪い。			米子市)一時停止線設置困難			○
149	淀江小学校	緩やかなカーブだが脇の草が伸びて見通しが悪い。人通りも少なく暗い。			鳥取県)防犯灯で対応をお願いしたい。			○
150	淀江小学校	歩道がなく、幅員も狭いため車が路肩まではみ出る。			米子市)減速ライン設置困難			○
151	淀江小学校	草が歩道まで伸びている。歩道と線路が近く防護柵がないため危険。	○		米子市)除草			○
152	淀江小学校	渋滞時に見通しが悪かった。	○		米子市)歩道拡幅			○
153	淀江小学校	車のスピードが速く、信号もないため横断時危険。			警察)信号機設置困難			○
154	淀江小学校	交差点付近の路肩が狭い、照明灯点灯しない。	○		米子市)路肩ライン処理			○
155	淀江小学校	水路に蓋がない。	○		米子市)外側線復旧			○
156	淀江小学校	幅が狭く、人目もなく危険。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
157	淀江小学校	トンネル出口見通し悪い。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
158	淀江小学校	横断歩道を渡ると再び横断歩道のないところを渡らなければならない。			警察)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
159	淀江小学校	川沿いの道であり防護柵が必要。	○		米子市)視線誘導標設置			○
160	淀江小学校	大きな道を渡るため危険。			米子市)交差点路面標示困難			○
161	淀江小学校	大きな道を渡るため危険。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
162	淀江小学校	見通し悪い。	○		鳥取県)路面標示			○
163	淀江小学校	交通量が多く、スピードが出ている。	○		鳥取県)照明灯設置			○
164	淀江小学校	幅員が狭くバスと車がすれ違う際、歩行者が危険。			米子市)拡幅困難			○
165	淀江小学校	カーブで視界が悪い。	○		米子市)路面標示			○
166	淀江小学校	線路に遮断機がないところがある。			米子市)当該踏切は通学路ではない。			○
167	淀江小学校	路地から旧道に出る際、カーブで視界が悪く信号もないため危険。			米子市)カーブミラー既設、路肩部で安全確認できる。			○

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
168	淀江小学校	木や草が茂っているため視界が悪く、街灯が点かない。			米子市)視界に支障ない。			○
169	淀江小学校	ガードレールがなく転落の恐れ。路地から出る際見通しが悪い。	○		米子市)視線誘導標及び外側線設置			○
170	淀江小学校	バス停からの横断の際危険。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
171	淀江小学校	ガードレールがなく転落の恐れ。高低差1mぐらい。	○		米子市)視線誘導標及び外側線設置			○
172	淀江小学校	民家等がないため照明灯が必要。	○		米子市)街灯設置			○
173	淀江小学校	歩道に草が茂って転倒の危険あり。	○		国交省)除草			○
174	淀江小学校	幅員が狭く危険。			米子市)歩道拡幅困難			○
175	淀江小学校	幅員が狭く危険。			米子市)歩道拡幅困難			○
176	淀江小学校	幅員が狭く危険。			米子市)外側線既設、歩道拡幅困難			○
177	淀江小学校	路側帯が草で覆われている。	○		国交省)除草			○
178	淀江小学校	交通量が多いためガードレールが必要。	○		国交省)防護柵			○
179	淀江小学校	交通量が多い交差点のため整備が必要。	○		米子市)歩道拡幅			○
180	淀江小学校	交通量が多い交差点のため整備が必要。	○		米子市)歩道拡幅			○
204	淀江小学校	歩道が整備されていない。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
205	淀江小学校	路側帯が狭く、歩道がない。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
206	淀江小学校	踏切り周辺で歩道が切れている。ほとんどの児童が通学する道であり、滞留場所がない。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
		H27年度 県道踏切りに歩道を整備してほしい。	○		鳥取県)外側線復旧・歩道修繕済、西側歩道設置予定			
207	淀江小学校	踏切り周辺で歩道が切れており、歩道の狭い箇所やない箇所がある。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
208	淀江小学校	幅員が狭く歩道がない。抜け道として交通量も多い。	○		鳥取県)カラー舗装			○
267	淀江中学校	登校時交通量が多く、スピードを出して曲がってることがあり危険だった。	○		国交省)照明灯及び歩道設置		○	○
268	淀江中学校	幅員が狭くなっている。渋滞時に自転車の通行が危険。			米子市)拡幅困難		○	○
269	淀江中学校	幅員が狭く、急カーブでミラーも見え難い。歩道がなくスピードが出ている車もあり危険。			米子市)減速ライン設置検討		○	○
282	淀江中学校	歩道が狭くなっている箇所や歩道が切れている場所がある。大型車の通行が多い。	○		鳥取県)減速マーク及び路肩カラー舗装		○	○
283	淀江中学校	歩道が整備されていない。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。		○	○
284	淀江中学校	路側帯が狭く、歩道がない。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。		○	○
285	淀江中学校	踏切り周辺で歩道が切れている。滞留場所がない。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。		○	○
		H27年度 県道踏切りに歩道を整備してほしい。	○		鳥取県)外側線復旧・歩道修繕済み西側歩道設置予定			
286	淀江中学校	踏切り周辺で歩道が切れており、歩道の狭い箇所やない箇所がある。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。		○	○

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
287	淀江中学校	幅員が狭く歩道がない。抜け道として交通量も多い。	○		鳥取県)カラー舗装		○	○
308	淀江小学校	一時停止の標識が見えにくい。			米子市・警察)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
309	淀江小学校	急な坂道で歩道もなく大変危険だった。	○		鳥取県)減速マーク			○
310	淀江小学校	道幅が狭く車とすれちがうときに危険。	○		鳥取県)路肩カラー舗装・減速マーク			○
311	淀江小学校	交差点の見通し悪く、交通量が多いが信号機なし。	○		鳥取県)除草			○
312	淀江小学校	歩行者用信号機がなく、児童が県道を横断中にもかかわらず国道から岸本方面に向かう車が横断歩道を横切り大変危険だった。	○		警察)歩行者用信号機設置			○
330	淀江小学校	道幅は狭いが抜け道で通行が多く危険。歩道、側溝蓋、照明灯が必要。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
331	淀江小学校	道路に柵がなく危険。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
332	淀江小学校	見通し悪く駅に向かう車が歩行者に気付かず直進し危険。	○		米子市)樹木選定済 鳥取県)減速マーク設置済			○
333	淀江小学校	カーブ区間を横断するが、横断歩道がなく危険。			警察)横断歩道設置困難			○
334	淀江小学校	横断歩道あるが信号はなく危険。			国交省・警察)信号機設置困難、通学路を変更してはどうか。	未定		○
335	淀江小学校	街路灯設置、歩道の草刈をしてほしい。	○		米子市)街路灯既設、除草済。交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
336	淀江小学校	水路に蓋がなく危険。			米子市)蓋設置困難			○
337	淀江小学校	歩道がない箇所を左側通行しており危険。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
338	淀江小学校	側溝に蓋がなく危険。			米子市)蓋設置困難			○
339	淀江小学校	防犯灯がなく暗いので危険。			米子市)防犯灯は自治会での設置となる。			○
340	淀江小学校	ドライバーに看板・標識で通学路と分かるようにしてほしい。			市)交通安全協会に看板設置等を依頼してはどうか。			○
341	淀江小学校	横断歩道なかった。	○		警察)横断歩道設置			○
342	淀江小学校	側溝蓋が破損。			米子市)交通安全指導で対応をお願いしたい。			○
343	淀江小学校	速度取締りしてほしい。	○		警察)交通安全指導			○
352	淀江中学校	路上駐車が多く視界が悪く危険。	○		警察)交通安全指導		○	○
353	淀江中学校	カーブミラーあるが向きが悪く視界不良で危険。	○		米子市)カーブミラー交換			○
354	淀江中学校	防護柵あるが、一部途切れており危険。			米子市)該当箇所は日吉津村地内で通学路外。		—	
355	淀江中学校	照明灯がなく自転車が歩行者に気付きにくく危険。	○		米子市)街路灯既設、除草済。交通安全指導で対応をお願いしたい。			○

平成27年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
373	淀江小学校	車からの見通しが悪く横断歩道で横断する際に危険。信号機を設置してほしい。		○	警察)押しボタン信号機、R1年度設置予定			○
			○		米子市)植栽刈込み			
374	淀江小学校	横断歩道がない交差点で横断し危険。横断歩道を設置してほしい。			警察)横断歩道設置困難、通学路変更で対応をお願いしたい。	未定		○
375	淀江小学校	横断歩道で道路を渡っているが、通行量が多く危険。		○	警察)信号機設置困難、通学路変更をお願いしたい。	未定		○
					米子市)植栽刈込み			
387 (147) 388 (206) 389 (285)	淀江小学校	県道踏切りに歩道整備をしてほしい。		○ 追加	鳥取県)R3年度踏切拡幅による東側歩道拡幅工事			○
					鳥取県)外側線復旧・歩道穴修繕済			
383	淀江中学校	西側に歩道がなく東側の歩道を通っているが、自転車と児童が交錯し危険。歩道を拡幅してほしい。	○		鳥取県)減速マーク設置、外側線設置、歩道縁石切下げ			○
384	淀江中学校	車がスピード出して危険なので注意喚起の路面標示を設置してほしい。	○		米子市)路面標示困難			○
					米子市)交通安全啓発放送			

平成28年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導
403	淀江小学校	幅員が狭い上見通しが悪く、通学時に国道から進入する車と児童が交錯し危険。			警察)該当区間に民家があり交通規制は困難(国交省)国道から進入しないよう看板設置してはどうか。			○
404	淀江小学校	通学時間帯に車は進入禁止となっているが、通行する車があり危険。	○		警察)警ら・取り締まりを強化			○

平成29年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
448	淀江小学校	一時停止線が南北にあるが東西方向の交通量が増加しており危険。	○		米子市)一時停止線及びびトマレ標示を復旧 米子市)交差点マーク設置			○
449	淀江小学校	信号機なく通学時の交通量が多いため、停止線・止まれ標示の補修が必要。	○		米子市)交差点南側の一時停止線及び止まれ標示を復旧			○
450	淀江小学校	積雪が多い時にはバス通学児童が通る歩道の除雪が必要。	○		国交省)国道9号今津～佐陀の歩道を除雪 鳥取県)県道通学路の歩道を除雪(該当路線は市淀江支所除雪対応)			○
469	淀江中学校	・センターラインがなく歩道もないため、積雪時に路側帯も通行できなくなり危険。 ・カーブミラーはあるが見えにくく危険。	○		米子市)道路管理者による路肩の除雪は困難 米子市)歩道既設区間は歩道を除雪済 米子市)歩道設置困難 米子市)カーブミラー交換済			○
470	淀江中学校	除雪もされず道幅も狭いなか生徒が多く通行する場所であり、除雪が必要。			米子市)除雪路線であるが道路管理者による路肩の除雪は困難			○
474	淀江小学校	路肩が狭く通学時に自動車との接触が心配される。また、自転車が通り危険なため、歩道を設置してほしい。		未定	米子市)北側の路肩拡幅を検討(県との協議が必要)			○

平成29年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
475	淀江中学校	路側帯が狭く歩道が整備されていない。		○	鳥取県)減速マークの路面標示設置			○

平成30年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
485	淀江小学校	・JR踏切の前後の待機場所で歩道からはみ出し危険なため、ガードパイプの設置が必要。 ・西側歩道は踏切部分未整備。		○	鳥取県)東側の歩道を幅員3.5mに拡幅予定。歩道拡幅による安全確保につきガードパイプ設置は不要と考える。			○
486	淀江小学校	・歩道が未整備の区間は路肩が狭く危険なため、歩道整備が必要。 ・交差点の横断歩道に照明灯がなく危険。		○	警察)路側帯の交通規制済 米子市)歩道整備を検討。地権者の調整がつけば歩道整備を実施(ただし調整困難) 米子市)横断歩道照明灯は地元要望必要			○
487	淀江小学校	・交差点の見通しが悪く危険。 ・佐陀農協前バス停付近の旧道との接続部分は、佐陀本線が狭隘で歩道がなく危険なため歩道整備が必要。		○	米子市)カーブミラー、路面標示既設 米子市)家屋が沿線に存在するため新たな歩道設置及び交差点改良は困難 米子市)バス待機スペースは確保の検討をしたい。 警察)一時停止規制済		○	○
488	淀江小学校	JR踏切では道路幅が狭く車とすれ違うことができず危険なため、拡幅による歩道の確保が必要。		○	米子市)前後の歩道の設置及び踏切部分の拡幅を検討			○
499	淀江中学校	・JR踏切の前後の待機場所で歩道からはみ出し危険なため、ガードパイプの設置が必要。 ・西側歩道は踏切部分未整備。		○	鳥取県)東側の歩道を幅員3.5mに拡幅予定(工事はH30～H31予定)。歩道拡幅による安全確保につきガードパイプ設置は不要と考える。 警察)児童と交錯する際に幅員狭い区間の東側歩道は自転車を降り引いて通行。			○
500	淀江中学校	・歩道が未整備の区間は路肩が狭く危険なため、歩道整備が必要。 ・交差点の横断歩道に照明灯がなく危険。		○	警察)路側帯の交通規制済 米子市)歩道整備を検討。地権者の調整がつけば歩道整備を実施。(ただし調整困難) 米子市)横断歩道照明灯は地元要望必要			○
501	淀江中学校	・交差点の見通しが悪く危険。 ・佐陀農協前バス停付近の旧道との接続部分は、佐陀本線が狭隘で歩道がなく危険なため歩道整備が必要。		○	米子市)カーブミラー、路面標示既設 米子市)家屋が沿線に存在するため新たな歩道設置及び交差点改良は困難 米子市)バス待機スペースは確保を検討 警察)一時停止規制済		○	○
502	淀江中学校	JR踏切では道路幅が狭く車とすれ違うことができず危険なため、拡幅による歩道の確保が必要。		○	米子市)前後の歩道の設置及び踏切部分の拡幅を検討			○

令和元年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
567	淀江小学校	車のスピードが速く危険。	○		米子市)停止線・ラバーポール設置済 米子市)交差点マーク設置を検討			○
568	淀江小学校	・山側にガードレールがない。中学生の自転車通行。		○	鳥取県)JR踏切付近は路肩を拡幅予定 鳥取県)踏切付近を除き南側の路肩拡幅予定なし 鳥取県)通行支障箇所の樹木剪定を検討			○
569	淀江小学校	旧道は制限速度30キロであるが、中学校手前のカーブで速度超過の車が多い。会館前から減速を促す舗装ができないか。	○		市)グリーンベルト実施済			○
570	淀江小学校	変則十字路になるが、横断歩道が必要ではないだろうか。			米子市)通学路に指定されていない箇所			○
571	淀江小学校	国道を横断するため、交通量が多く片側2車線ではないが危険。		○	国交省)交差点東側隅切り部分に防護柵設置予定			○
572	淀江小学校	国道を多くの児童が横断するため、交通量が多く危険。バス通学の低学年が朝集団で渡る。危険なので常に保護者の当番がついている。		○	国交省)交差点隅切り部分に防護柵設置予定 警察署)横断歩道・信号機既設、歩行者信号時間の延長を検討			○
573	淀江小学校	国道を多くの児童が横断するため、交通量が多く危険。バス通学の低学年が帰りに集団で渡る。危険なので常に保護者がついている。		○	国交省)交差点隅切り部への防護柵設置予定 警察)横断歩道・信号機既設、下校時間帯に歩行者信号時間の延長を検討			○

令和2年度通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
淀江中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
616	淀江中学校	自転車での登校時、側溝に落ちる可能性あり。 山側の側溝に蓋をつける必要がある。			鳥取県)構造上蓋の設置は不可能			○
617 (569)	淀江中学校	令和元年度危険箇所。						