


位　置　図　S=1:10000



詳　細　図　S=1:100




平　面　図　S=1:500




断　面　図　S=1:50

（現状路床区間）
（NO.6～　NO.4）



断　面　図　S=1:50


（現状路盤区間）
（NO.4～　NO.2）



舗装復旧構成図　S=1:10


（仮復旧）　　（本復旧）

（現状舗装部分）



良　質　発　生　土

（現状路盤部分）





良　質　発　生　土

本復旧は米子市施工
現状路床部分は発生土埋戻し

断　面　図　S=1:50

（伏せ越し部分）





工事名	市道大篠津東1号線改良に伴う 配水管布設替工事		
配管図	37		
図面番号	1/1	整理番号	45
設　計　年　月　日	令和　8　年　10 月　日		
完　成　年　月　日	令和　　年　　月　日		
米子市上下水道局　水道設計監理課			