

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 車尾小学校教室棟大規模改修建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	内部1～3F廊下外部側 塗床となっていますが、具体的な材料・工法等が明記してありません。どのような工法で施行すればよいか指示願います。		内訳書P38の廊下露受け 塗床塗りより エポキシ樹脂系 t=2.0 平滑仕上げで計画しております。