

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 ス11

工事名称 米子市民球場内野改修工事

工事場所 米子市車尾663番地1

番号	質問内容	頁	回答
	下記の提示をお願いします。		以下のとおり見込んでいます。
1	攪拌用砂t=10mmの単価	頁0-0009	8,800円/m <sup>3</sup>
2	砂散布作業 サンドスプレッターの単価	頁0-0009	6,800円/h
3	化粧砂の単価	頁0-0012	8,800円/m <sup>3</sup>
4	スポーツ用バインダー1.0kg/m <sup>2</sup> の単価	頁0-0012	150円/kg
5	側溝際土砂流出防止 ゴム板 H=120×t=10の単価及び内訳	頁0-0002	6,000円/m
6	ゾードカッター損料の単価	頁0-0013	6,800円/h
7	植栽割増は何に対して何%割増しになっておりますか。及び単価	頁0-0017	労務費及び材料費それぞれに5%の割増をしています。植栽割増 6,258円/式
8	目土厚さ10mm、良質砂質土又は砂の単価	頁0-0016	8,800円/m <sup>3</sup>
9	ホームベース ゴム40mm/プラ台60mmの単価	頁0-0024	50,800円/組
10	ホームベース ブルペン用、ゴム60mmの単価	頁0-0025	28,300円/組
11	ピッチャープレート □152mmの単価	頁0-0026	43,600円/組
12	塁ベース ウレタン注入式の単価	頁0-0027	82,500円/組
13	塁ベース上下金具 SUS製ゴム蓋付の単価	頁0-0027	71,700円/組
14	レジンポイント ポリエチレンロープ φ6mm ウレタン製型品 φ25mmの単価	頁0-0028	450円/本

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 ス11

工事名称 米子市民球場内野改修工事

工事場所 米子市車尾663番地1

番号	質問内容	頁	回答
1	工事の施工にあたり、大型車両の進入は可能でしょうか。		グラウンドへの進入路の幅員が限られているので、大型車両での施工は見込んでおりません。
2	建築工事、電気工事と他工事との調整が必要ですが他工事の影響により、工期的に難しくなった場合は工期の延期は可能ですか。		本工事における他工事の影響については事前調整済みであり、工期の延期は考えておりませんが、現場条件の変更や他工事との再調整が必要となった場合は受注後協議ください。