

令和5年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告書記載事項

報告 状 況	報告対象建築物			調査による指摘の概要			調査及び 検査の概要	備考
	名称	用途	所在地	指摘の内容	要是正の指摘の概要	改善予定の 有無	調査日	
有	平安祭典伯耆会館	集会場等	赤井手888-4	要是正の指摘あり	・外壁タイル部に浮き及び欠損が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる ・排煙窓が開放しない箇所が見受けられる	有	R5.11.30	
有	ユーベルプラザさんいん	集会場等	米原五丁目5-1	要是正の指摘あり	・外壁躯体部にクラック及び錆汁が見受けられる ・屋上排水ドレンに詰まりが見受けられる ・内部天井に漏水跡が見受けられる ・非常用照明が点灯しない箇所が見受けられる ・排煙窓が開放しない箇所が見受けられる	有	R5.11.29	
有	米子葬祭会館	集会場等	長砂町1075	指摘なし			R6.2.29	
有	ぴあパール米子	集会場等	両三柳103	指摘なし			R5.12.20	
	JU米子高島屋	百貨店	角盤町一丁目30					
有	米子しんまち天満屋	百貨店	西福原二丁目1-10	既存不適格			R5.2.1	
有	ニトリ米子店	マーケット	西福原七丁目14-39	指摘なし			R5.10.9	
	KiRaMeKi	公衆浴場	皆生温泉三丁目9-2					
	ア・ズール	公衆浴場	皆生温泉三丁目2-21					
	ロイヤル	公衆浴場	皆生温泉三丁目2-10					