平成２４～２８年度　鳥取県　米子市　淀江中学校区通学路対策箇所図⑥



・箇所図番号：311

・通学路状況・危険内容：交差点の見通し悪く、交通量が多いが信号機なし。（写真）

・対策内容：除草済。

・箇所図番号：309

・通学路状況・危険内容：急な坂道で歩道もなく大変危険だった。

・対策内容：減速マーク設置済。（写真）

・箇所図番号：310

・通学路状況・危険内容：道幅が狭く車とすれちがうときに危険。（写真）

・対策内容：路肩カラー舗装・減速マーク設置済。

平成２４～２８年度　鳥取県　米子市　淀江中学校区通学路対策箇所図⑦



・箇所図番号：375

・通学路状況・危険内容：横断歩道で道路を渡っているが、通行量が多く危険。（写真）

・対策内容：植栽刈込み済。

・箇所図番号：146

・通学路状況・危険内容：車のスピードが速く、横断歩道がないため危険。（写真）

・対策内容：一時停止線設置済。

・箇所図番号：152、267

・通学路状況・危険内容：渋滞時に見通しが悪い。登校時交通量が多く、スピードを出して曲がってくることがあり危険だった。

・対策内容：歩道拡幅・照明灯・歩道設置済。（写真）

・箇所図番号：353

・通学路状況・危険内容：カーブミラーあるが向きが悪く視界不良で危険。（写真）

・対策内容：カーブミラー交換済。

・箇所図番号：145

・通学路状況・危険内容：ブロック塀で視界が悪く、ミラーがない。（写真）

・対策内容：交差点路面標示済。

平成２４～２８年度　鳥取県　米子市　淀江中学校区通学路対策箇所図⑧



平成２４～２８年度　鳥取県　米子市　淀江中学校区通学路対策箇所図⑨

・箇所図番号：334

・通学路状況・危険内容：横断歩道あるが信号はなく危険。（写真）

・対策内容：交通安全指導済。

・箇所図番号：342

・通学路状況・危険内容：側溝蓋が破損。（写真）

・対策内容：交通安全指導済。

・箇所図番号：341

・通学路状況・危険内容：横断歩道なかった。

・対策内容：横断歩道設置済。

（写真）



・箇所図番号：343

・通学路状況・危険内容：カーブで車がスピード出して危険。

（写真）

・対策内容：交通安全指導済。

平成２４～２８年度　鳥取県　米子市　淀江中学校区通学路対策箇所図⑩