

基準点座標成果表

平成 19 年 9 月 3 日

現場名：皆生3丁目土地区画整理事業

No	点番	点名	X座標	Y座標	Z座標	2点間距離	2点間方向角
1	400	10A78	-61177.4670	-88140.5410			
2	401	1A018	-61022.1860	-87964.8100		234.51	48° 32' 07"
3	402	10A16	-60882.7210	-87972.4850		139.68	356° 51' 00"
4	403	10A17	-60864.1420	-88105.1770		133.99	277° 58' 14"
5	404	T-102	-61017.9936	-87965.6449		207.70	137° 47' 39"
6	405	T-1	-60903.7624	-87963.7876		114.25	0° 55' 53"
7	406	T-2	-60915.1521	-87991.7932		30.23	247° 52' 07"
8	407	T-3	-60931.6823	-87949.0947		45.79	111° 09' 48"
9	408	T-4	-61001.7851	-87985.5744		79.03	207° 29' 29"
10	409	T-2-1	-60975.2372	-88018.2851		42.13	309° 03' 46"
11	410	T-2-2	-60986.9938	-87983.4834		36.73	108° 39' 57"