

平成24年度～26年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
福生中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
61	福生東小学校	交通量が多く、店舗への出入りの車や左折車に注意が必要。			鳥取県)交通安全指導で対応をお願いしたい。		○	○
62	福生東小学校	30kmの速度制限を守らない車が多い、上り坂で車の接近に気づき難い。	○		米子市)通学路路面標示		○	○
63	福生東小学校	道路幅、歩道幅が狭い、自転車も多く危険。			米子市)通学路路面標示困難		○	○
64	福生東小学校	スピードを出す車が多い。			米子市)減速ライン設置困難		○	○
65	福生東小学校	交通量が多い。			米子市)減速ライン設置困難		○	○
66	福生東小学校	交通量が多い。			米子市)信号機・横断歩道既設		○	○
67	福生東小学校	歩道がなく路側帯もない、側溝に蓋がない。	○		米子市)歩道拡幅		○	○
133	福生西小学校	R431の横断歩道を渡るために道路を渡る際、歩道がなく危険。			米子市)歩道拡幅困難		○	○
134	福生西小学校	側溝に蓋がなく危険。	○		米子市)視線誘導標設置		○	○
135	福生西小学校	交差点の見通しが悪く、側溝に蓋がない。			米子市)蓋掛け困難		○	○
136	福生西小学校	一方通行の道で車がスピードを出す。交差点の見通しが悪い。			米子市)交差点路面標示困難		○	○
137	福生西小学校	交通量多く、川に防護柵がない。	○		米子市)転落防止柵設置		○	○
212	福生中学校	福生東小前。車道が狭く自転車の脇を車が走行。車のスピード速い。	○		米子市)通学路路面標示		○	○
345	福生中学校	車のスピードが速く、車と自転車の接触が心配。			警察・米子市)交通安全指導をお願いしたい。		○	○

平成29年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
福生中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
426	福生西小学校	側溝に蓋がなく危険なので蓋を設置してほしい。			米子市)道路管理者による対策困難			○
455	福生中学校	学校前横断歩道がある道路を車がスピードを出して通行し危険なので、制限速度を現行より小さくしてもらいたい、スクールゾーンに指定してもらいたい。			警察)横断歩道での信号機設置困難。西側交差点に横断歩道移設と押しボタン信号機設置困難。 米子市)正門東側に注意喚起の啓発をお願いしたい。			○

平成30年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
福生中学校区

箇所図番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
489	福生中学校	・交差点に壁がありきわめて視界が悪く危険。 ・左折する車を追い越す車が北側から交差点に入る車と衝突しそうになるケースが多いため、追い越し禁止の規制とスクールゾーンの路面標示が必要。		○	警察)自転車の待機場所確保で横断歩道設置困難。 米子市)用地確保ができれば学校側の歩道を延伸することを検討。 警察)交通規制困難。 米子市)スクールゾーン路面標示設置困難。 米子市)交差点の視界改善を検討。			○
490	福生中学校	・一時停止線と標識がなく優先道路が分かりにくいため危険。一時停止規制を設置してほしい。 ・車との接触事故があった。		○	警察)一時停止規制設置困難。 米子市)停止線路面標示を設置予定。			○

令和元年度緊急通学路安全点検危険箇所における安全対策一覧表(R3.7時点)
福生中学校区

箇所 図 番号	学校名	通学路の状況・危険の内容	道路管理者・警察による対策			学校による対策		
			実施済	実施予定	事業主体等・対策内容	通学路変更	立ち番	交通安全指導等
531 (57 6)	福生東小学 校	576番と同じ内容						
532	福生西小学 校	変則交差点で車からの視界と歩行者からの 見通しが悪く危険。	○		米子市) 交差点隅切り部の植栽剪定済			○
533	福生西小学 校	交差点の待機場所はあるが交通量が多く危 険。		○	鳥取県) 交差点に防護柵を検討			○
574	福生中学校	学校前横断歩道の停止線が近く交通指導を していても危険を感じる。 横断歩道待機場所のグレーチング蓋が滑り 危険。		○	警察) 横断歩道の停止位置の移設を検 討 米子市) 蓋の交換は不可能			○
575	福生中学校	交差点の待機場所はあるが交通量が多く危 険。防護柵なし。			県) 変則交差点であるが、幹線は直線で見通し良く防護柵 設置困難			○
576	福生中学校	交差点の待機場所はあるが交通量が多く危 険。防護柵なし。		○	鳥取県) 防護柵を検討			○
577	福生中学校	交差点の待機場所はあるが交通量が多く危 険。防護柵なし。		○	鳥取県) 防護柵を検討			○