

令和4年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果について

各水源地	Sample Name	PFOS(ng/L)	PFOA(ng/L)	PFOS+PFOA(ng/L)
車尾水源地(原水)	深井戸No.2	<2	<2	<5
	深井戸No.3	<2	<2	<5
車尾水源地系統(給水栓)	大谷町給水栓	<2	<2	<5
戸上水源地(原水)	浅井戸第3号	<2	<2	<5
	浅井戸第4号	<2	<2	<5
	浅井戸第5号	<2	<2	<5
	浅井戸第6号	<2	<2	<5
	浅井戸第7号	<2	<2	<5
	浅井戸第8号	<2	<2	<5
	浅井戸第9号	<2	<2	<5
	浅井戸第10号	<2	<2	<5
	深井戸No.1	<2	<2	<5
	深井戸No.2	<2	<2	<5
	深井戸No.3	<2	<2	<5
	深井戸No.4	<2	<2	<5
	深井戸No.5	<2	<2	<5
	戸上処理水	<2	<2	<5
福市水源地(原水)	伏流水	<2	<2	<5
中央配水区系統(給水栓)	境港 昭和町給水栓	<2	6	6
南部配水区系統(給水栓)	永江団地給水栓	<2	7	7
日下水源地(原水)	深井戸	<2	<2	<5
日下配水区系統(給水栓)	福万給水栓	<2	<2	<5
河岡水源地(原水)	深井戸	<2	<2	<5
河岡配水区系統(給水栓)	蚊屋給水栓	<2	<2	<5
水浜水源地(原水)	浅井戸	<2	<2	<5
水浜配水区系統(給水栓)	上新印給水栓	<2	<2	<5
二本木水源地(原水)	深井戸No.1	<2	<2	<5
	深井戸No.2	<2	<2	<5
	深井戸No.3	<2	<2	<5
福井水源地(原水)	浅井戸第2号	<2	<2	<5
	深井戸No.6-3	<2	<2	<5
福井配水区系統(給水栓)	西原給水栓	<2	<2	<5
西尾原水源地(原水)	深井戸	6	14	20
西尾原配水区系統(給水栓)	西尾原給水栓	7	17	24
高井谷水源地(原水)	深井戸	<2	<2	<5
高井谷配水区系統(給水栓)	稻吉給水栓	<2	<2	<5
本宮水源地(原水)	湧水	<2	<2	<5
本宮配水区系統(給水栓)	本宮給水栓	<2	<2	<5
飲用水給水設備	新良路深井戸	<2	<2	<5
	新良路給水栓	<2	<2	<5
	浅山深井戸	<2	<2	<5
	浅山給水栓	<2	<2	<5

※定量下限値は(2ng/L) 報告下限値は5(ng/L)

令和4年度から妥当性評価ガイドラインに従い、基準値及び目標値の1/10を報告下限値として統一