

令和6年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果について

各水源地	Sample Name	PFOS(ng/L)	PFOA(ng/L)	PFOS+PFOA(ng/L)	
車尾水源地(原水)	深井戸No.2	<2	<2	<5	
	深井戸No.3	<2	<2	<5	
車尾水源地系統(給水栓)	東町給水栓	<2	<2	<5	
戸上水源地(原水)	浅井戸第3号	<2	<2	<5	
	浅井戸第4号	<2	<2	<5	
	浅井戸第5号	<2	<2	<5	
	浅井戸第6号	<2	<2	<5	
	浅井戸第7号	<2	<2	<5	
	浅井戸第8号	<2	<2	<5	
	浅井戸第9号	<2	<2	<5	
	浅井戸第10号	<2	<2	<5	
	深井戸No.1	<2	2	<5	
	深井戸No.2	<2	<2	<5	
	深井戸No.3	<2	<2	<5	
	深井戸No.4	<2	<2	<5	
	深井戸No.5	<2	<2	<5	
	福市水源地(原水)	伏流水	<2	<2	<5
中央配水区系統(給水栓)	境港 上道町給水栓	<2	<2	<5	
南部配水区系統(給水栓)	永江団地給水栓	<2	<2	<5	
日下水源地(原水)	深井戸	<2	<2	<5	
日下配水区系統(給水栓)	河岡給水栓	<2	<2	<5	
河岡水源地(原水)	深井戸	<2	<2	<5	
河岡配水区系統(給水栓)	蚊屋給水栓	<2	<2	<5	
水浜水源地(原水)	浅井戸	<2	<2	<5	
水浜配水区系統(給水栓)	上新印給水栓	<2	<2	<5	
二本木水源地(原水)	深井戸No.1	<2	<2	<5	
	深井戸No.2	<2	<2	<5	
	深井戸No.3	<2	<2	<5	
福井水源地(原水)	浅井戸第2号	<2	<2	<5	
	深井戸No.6-3	<2	<2	<5	
福井配水区系統(給水栓)	西原給水栓	<2	<2	<5	
西尾原水源地(原水)	深井戸	4	11	15	
	西尾原配水区系統(給水栓)	西尾原給水栓(6月)	4	10	14
		西尾原給水栓(9月)	3	12	15
		西尾原給水栓(12月)	3	10	13
		西尾原給水栓(2月)	3	10	13
高井谷水源地(原水)	深井戸	<2	<2	<5	
高井谷配水区系統(給水栓)	中西尾給水栓	<2	<2	<5	
本宮水源地(原水)	湧水	<2	<2	<5	
本宮配水区系統(給水栓)	本宮給水栓	<2	<2	<5	
飲用水給水設備	新良路深井戸	-	-	-	
	新良路給水栓	-	-	-	
	浅山深井戸	-	-	-	
	浅山給水栓	-	-	-	

※定量下限値は(2ng/L) 報告下限値は5(ng/L)