既設建物耐震状況一覧

(旧耐震基準建物で2階建て以上または200㎡以上の非木造建物)

(旧则是圣平廷初)	建物		// // // // // // // // // // // // // 		況		診断の		その他参考		方	針
保育園名	棟	名	構造 『	当数	面積 (㎡)	構造耐 震指数 (Is値)	保有水 平耐力 (q値)	con 強度 N/m㎡	安全性 評価区分	緊急度 判定	工事 予定 (平成)	方法
 東保育園	袁	舎	R C	2	696	(ISIE) 0.69	(पा <u>ш)</u> 2.30	29.9	С	6	(平成)	
未休月图 ————————————————————————————————————	उद्		IN C		030	0.09	2.30	23.3		0	_	
西保育園	袁	舎	R C	2	638	0.97	4.00	33.3	С	7	-	
南保育園	袁	舎	S	1	696	0.53	2.11	29.6	В	5	23以降	補強
さくら保育園	袁	舎	S	1	953	0.29	1.04	ı	А	1	16改築済	
彦名保育園	袁	舎	R C	1	470	2.19	3.93	37.6	С	7	ı	
崎津保育園	袁	舎	R C	1	471	2.05	6.83	45.6	С	7	-	
小鳩保育園	袁	舎	R C	1	351	1.22	1.00	38.9	С	6	ı	
富益保育園	袁	舎	R C	1	471	2.20	3.90	31.1	С	7	ı	
夜見保育園	園	舎	R C	1	476	2.13	4.20	31.3	С	7	ı	
春日保育園	袁	舎	S	1	344	0.48	1.92	36.2	В	4	23以降	補強
あがた保育園	袁	舎	S	1	541	0.16	0.64	ı	А	1	21 ~ 22	補強
ねむの木保育園	袁	舎	R C	1	398	1.94	6.53	41.3	С	7	-	
淀江保育園	北屋	1 舎	R C	1	531	0.74	2.65	25.5	С	7	-	
	南原	1 舎	R C	1	256	0.73	2.59	22.1	С	7	ı	
宇田川保育園	園	舎	R C	1	393	1.45	5.07	35.3	С	7	-	

米子市の震度予測は5強から6強以上と考えられています。

各項目の説明

安全性

Α	Is値0.3未満の建物
В	Is値0.3以上0.68未満の建物
С	Is値0.68以上の建物

緊急度

Is値により下表に当てはまるランクとする

ls値					q値による補正				
				基本	0.5十进	0.5以上	4 0101 -		
					0.5未満	1.0未満	1.0以上		
0	以上	0.3	未満	1	1	1	1		
0.3	以上	0.4	未満	2	1	2	q値が1.0から1.5の範囲		
0.4	以上	0.5	未満	3	1	3	で段階的に基本ランク に1を加算。		
0.5	以上	0.6	未満	4	1	4	rem 算。 q値が1.5以上の場合は		
0.6	以上	0.7	未満	5	1	5	1を加算。		
0.7	以上			6	1	6	基本ランクに1を加算		

