

配水池造成工事写真 平成25年4月～平成26年1月

平成25年4月



市道側から見た予定地



米子バイパス側から見た予定地

平成25年5月



伐開作業中



米子バイパス側から見た予定地

平成25年6月



伐開後の山頂部（北側から撮影）



米子バイパス側から見た予定地

平成 25 年 7 月



雨水洪水調節池



米子バイパス側から見た予定地

平成 25 年 8 月



雨水洪水調節池



米子バイパス側から見た予定地

平成 25 年 9 月



市道側から見た雨水洪水調節池



米子バイパス側から見た予定地

平成 25 年 10 月



雨水洪水調節池



米子バイパス側から見た予定地

平成 25 年 11 月



雨水洪水調節池



米子バイパス側から見た予定地

平成 25 年 12 月



遺跡調査後 北側から撮影



米子バイパス側から見た予定地

平成 26 年 1 月



土質改良工事



米子バイパス側から見た予定地

平成 25 年 12 月 15 日 (日) 遺跡説明会



石棺 東側から撮影



石室 西側から撮影



石室 南側から撮影



発見された馬具の一部